

Эколог - парниковые газы: Транспорт, Сжигание топлива и производство материалов, Сжигание в факелах, Металлургия, Нефтепереработка, Прочие промышленные процессы

Версия 1.0

Руководство пользователя

Санкт-Петербург 2016

СОДЕРЖАНИЕ

От раз	работчика программы	7
1. 0	программе «Эколог - парниковые газы: Транспорт»	8
<i>1.1.</i>	Общие сведения	8
1.2.	Системные требования	8
<i>1.3.</i>	Порядок работы с программой	9
2. P	абота с программой	9
2.1.	Главное окно программы	9
2.2.	Справочники	11
2.2.1.	Справочник веществ	11
2.2.2.	Справочник ОКВЭД	11
2.2.3.	Справочник топлив	12
2.2.3.1.	Расчет коэффициента выбросов СО2	13
2.2.4.	Справочник компонентов топлива	13
2.2.5.	Справочник плотности парниковых газов	14
2.3.	Настройки	14
2.4.	Источники выброса и выделения	15
2.4.1.	Источники выброса	15
2.4.2.	Источники выделения	17
2.5.	Расчет источника выделений	18
2.6.	Печать отчета	23
От раз	работчика программы	24
	программе «Эколог - парниковые газы: Сжигание топлива и производство иалов»	25
<i>3.1</i> .	Общие сведения	25
3.2.	Системные требования	25
<i>3.3</i> .	Порядок работы с программой	26
4. P	абота с программой	26
<i>4.1</i> .	Главное окно программы	26
<i>4.2.</i>	Справочники	28
4.2.1.	Справочник веществ	28
4.2.2.	Справочник ОКВЭД	28
4.2.3.	Справочник топлив	29
4.2.3.1.	Расчет коэффициента выбросов	31
4.2.3.2.	Расчет содержания углерода в топливе	32

<i>4.2.4.</i>	Справочник компонентов топлива	33
4.2.5.	Справочник плотности парниковых газов	34
4.2.6.	Справочник продукции и отходов	34
4.2.7.	Справочник коэффициентов выбросов диоксида углерода для карбонатов	34
4.2.8.	Справочник углеродсодержащий нетопливный сырьевой материал	35
<i>4.3.</i>	Настройки	36
4.4.	Источники выброса и выделения	36
4.4.1.	Источники выброса	36
4.4.2.	Источники выделения	38
4.5.	Расчет источника выделений	39
<i>4.6.</i>	Печать отчета	51
От ра	зработчика программы	52
5. (Э программе «Эколог-Парниковые газы: Сжигание в факелах»	53
<i>5.1</i> .	Общие сведения	53
5.2.	Системные требования	53
<i>5.3</i> .	Порядок работы с программой	54
6. P	Работа с программой	54
<i>6.1</i> .	Главное окно программы	54
<i>6.2.</i>	Справочники	
6.2.1.	Справочник веществ	56
6.2.2.	Справочник ОКВЭД	56
6.2.3.	Справочник топлив	57
6.2.3.1	^ !. Расчет коэффициента выбросов СО ₂	58
6.2.3.2	2. Расчет коэффициента выбросов CH ₄	59
6.2.4.	Справочник компонентов топлива	
6.2.5.	Справочник плотности парниковых газов	61
6.2.6.	Коэффициенты недожога углеводородной смеси на факельной установке	
<i>6.3.</i>	Настройки	62
6.4.	Источники выброса и выделения	
6.4.1.	Источники выброса	63
6.4.2.	Источники выделения	
6.5.	Расчет источника выделений	65
6.6.	Печать отчета	
От ра	зработчика программы	
-) программе «Эколог-Парниковые газы: Нефтепереработка»	

<i>7.1</i> .	Общие сведения	69
<i>7.2</i> .	Системные требования	70
<i>7.3</i> .	Порядок работы с программой	70
8. 1	Работа с программой	71
<i>8.1.</i>	Главное окно программы	71
<i>8.2.</i>	Справочники	72
8.2.1.	Справочник веществ	72
8.2.2.	Справочник ОКВЭД	73
8.2.3.	Справочник топлив	74
8.2.3.	1. Расчет коэффициента выбросов CO ₂	75
8.2.3.2	2. Расчет содержания углерода в топливе	75
<i>8.2.4</i> .	Справочник компонентов топлива	75
8.2.5.	Справочник плотности парниковых газов	76
<i>8.2.6.</i>	Справочник продукции	76
8.2.7.	Справочник углеродсодержащего сырьевого материала	77
8.2.8.	Справочник значений концентраций для определения фугитивных выбросов.	77
<i>8.2.9</i> .	Справочник коэффициентов выбросов закиси азота	78
<i>8.3.</i>	Настройки	78
<i>8.4.</i>	Источники выброса и выделения	79
<i>8.4.1</i> .	Источники выброса	79
<i>8.4.2.</i>	Источники выделения	80
8.5.	Расчет источника выделений	82
<i>8.6.</i>	Печать отчета	89
От ра	зработчика программы	90
9.	О программе «Эколог-Парниковые газы: Металлургия»	91
<i>9.1</i> .	Общие сведения	91
<i>9.2</i> .	Системные требования	91
<i>9.3</i> .	Порядок работы с программой	92
10.	Работа с программой	92
10.1.	Главное окно программы	92
10.2.	Справочники	94
10.2.1	. Справочник веществ	94
10.2.2	. Справочник ОКВЭД	94
10.2.3	. Справочник топлив	95
10.2.3	.1. Расчет коэффициента выбросов СО2	97

10.2.3.2	2. Расчет содержания углерода в топливе	97
10.2.4.	Справочник компонентов топлива	97
10.2.5.	Справочник плотности парниковых газов	98
10.2.6.	Справочник металлургической продукции	98
10.2.7. металл	Углеродсодержащее сырье, материала и восстановителя на производс пургической продукции	
10.2.8.	Сопутствующая продукция или отход	
10.2.9.	Справочник технологий производства первичного алюминия	
10.3.	Настройки	100
10.4.	Источники выброса и выделения	101
10.4.1.	Источники выброса	101
10.4.2.	Источники выделения	102
10.5.	Расчет источника выделений	103
10.6.	Печать отчета	111
От разј	работчика программы	112
11.	О программе «Эколог-Парниковые газы: Прочие промышленные проце 113	ссы»
11.1.	Общие сведения	113
11.2.	Системные требования	114
11.3.	Порядок работы с программой	114
12.	Работа с программой	115
12.1.	Главное окно программы	115
12.2.	Справочники	116
12.2.1.	Справочник веществ	116
12.2.2.	Справочник ОКВЭД	117
12.2.3.	Справочник топлив	117
12.2.3.1	!. Расчет коэффициента выбросов CO ₂	119
12.2.3.2	2. Расчет содержания углерода в топливе	119
12.2.4.	Справочник компонентов топлива	119
12.2.5.	Справочник плотности парниковых газов	120
12.2.6.	Справочник продукции	120
12.2.7.	Справочник восстановителей	121
12.2.8. оксидо	Справочник коэффициентов выбросов диоксида углерода для карбонатов 121	0в и
12.3.	Настройки	121
12.4.	Источники выброса и выделения	122

12.4.1.	Источники выброса12	22
12.4.2.	Источники выделения12	24
12.5.	Расчет источника выделений	25
<i>12.6.</i>	Печать отчета	29
13.	Возможные проблемы и пути их решения	30

Версия документа: 1.0 от 28.11.2016

От разработчика программы

Фирма «Интеграл» рада предложить Вам программу «Эколог-Парниковые газы: Транспорт», которая позволяет рассчитать выбросы парниковых газов в результате сжигания авиационного и железнодорожного топлива.

Мы искренне надеемся, что выбор нашей программы не разочарует Вас и Вы найдете данный программный продукт удобным инструментом в Вашей работе.

В настоящем Руководстве мы постарались дать ответы на все вопросы, которые могут возникнуть при работе с программой. Здесь подробно рассмотрены все аспекты эксплуатации программы, дано исчерпывающее описание ее возможностей и элементов пользовательского интерфейса, даны рекомендации относительно порядка действий при работе с программой в автономном режиме и режиме вызова из внешней программы. Приводятся также рекомендации по устранению возможных неполадок в работе программы.

Хочется подчеркнуть, что Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь в освоении и эксплуатации программы. Все консультации оказываются бесплатно и бессрочно. Вы можете задавать Ваши вопросы по электронной почте (eco@integral.ru), присылать их факсом ((812) 717-70-01) или почтой (191036, Санкт-Петербург, 4-я Советская ул., 15 Б), а также звонить нам по многоканальному телефону ((812) 7401100). На сайте (www.integral.ru), имеется экологический форум, где Вы можете задать Ваши вопросы нам, а также пообщаться с Вашими коллегами – другими пользователями наших программ.

При обращении с вопросами по программам просим иметь под рукой номер Вашего электронного ключа (указан на ключе и на вкладыше в коробку компактдиска) или регистрационный номер организации-пользователя (выводится в окне «О программе»). Это позволит значительно ускорить работу с Вашим вопросом.

С удовольствием выслушаем любые Ваши замечания и предложения по совершенствованию этой и других наших программ.

Благодарим Вас за Ваш выбор и желаем приятной и эффективной работы!

1. О программе «Эколог - парниковые газы: Транспорт»

1.1.Общие сведения

Программа «Эколог-Парниковые газы: Транспорт» предназначена для расчета выбросов парниковых газов, образующихся в результате сжигания:

- авиационного топлива;
- железнодорожного топлива.

Рассчитанная программой фактическая масса выбросов парникового газа в пересчете на углекислый газ (СО2-эквивалент) может быть использована, в частности, для заполнения соответствующей графы в разделе «2. Сведения о количестве и составе выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов (отдельно по каждому загрязняющему веществу от каждого источника)» Заявки о постановке объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет.

Программа основана на следующих методических документах:

- Приказ от 20 июня 2015г. №300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации» (пп. 18 и 19 Приложения 2 «Сборник методик количественного определения выбросов парниковых газов по категориям источников»);
- «Методические указания и руководство по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации»;
- «Методические рекомендации по проведению добровольной инвентаризации объема выбросов парниковых газов в субъектах Российской Федерации».

Процедура установки программы на компьютер описана в файле readme.txt, входящем в состав дистрибутива программы. Там же приведены требования к аппаратному и программному обеспечению компьютера.

1.2. Системные требования

Операционная система Windows 2000 или старше. 8 Мb на жестком диске, процессор 486 или старше. Объем оперативной памяти зависит от операционной системы:

Операционная система	Память, минимум	Память рекомендуемая
Windows 2000	1	2
Windows XP/Vista/7/8/10	2	2

Разрешение монитора: 1024x768

Отчеты создаются в формате Word-документов, которые могут быть просмотрены программами Word, NotePad и т.п. Для полноценной работы с программой необходимо наличие одного из этих программных продуктов на компьютере.

Необходимым условием инсталляции и работоспособности программы является наличие исправного параллельного порта (порта принтера) или USB-порта и подсоединенного к нему электронного ключа, на который зарегистрирована программа.

1.3. Порядок работы с программой

Для запуска программы достаточно нажать на кнопку «Пуск» («Start» в англоязычной версии Windows) на панели задач, которая обычно находится внизу экрана. После появления меню выберите пункт «Программы» («Programs»), а затем «Integral». В появившемся списке вы увидите все программы серии «Эколог», установленные на вашем компьютере. Выберите «Парниковые газы».

Порядок работы с программой:

- 1. Создайте предприятие (см. п. 2.1 настоящего Руководства)
- 2. Занесите один или несколько источников выброса (см. п. 2.4.1)
- 3. Для каждого источника выброса занесите один или несколько связанных с ним источников выделения (см. п. 2.4.2)
- 4. Занесите данные о каждом источнике выделения и проведите расчет по нему (см. п. 2.5)
- 5. Проведите расчет для каждого источника выбросов (см. п. 2.4.1)
- 6. При необходимости сформируйте и распечатайте отчет о расчете выбросов (см. п. 2.6)

2. Работа с программой

2.1. Главное окно программы

В программе используется иерархическое представление данных об источниках загрязнения. На верхнем уровне находятся предприятия, обладающие уникальным кодом. Каждое предприятие может иметь любое количество источников выброса, характеризуемых номерами площадки, цеха, источника и варианта, каждый источник выброса может содержать любое количество источников выделения.

Меню главного окна программы состоит из следующих пунктов:

Название пункта	Состав
Объекты	Добавить, удалить, копировать объект (предприятие), редактировать, отчет по объекту
Источники выбросов	Добавить, удалить, копировать источник выбросов Расчет выбросов источника Данные по источнику выбросов Формирование отчета о результатах расчета по источнику выбросов
Источники выделения	Добавить, удалить, копировать источник выделения Расчет выбросов по источнику выделения Формирование отчета о результатах расчета по источнику выделения Перенести данные на другой год (см. п. 2.4.2)
Справочники	Справочник ОКВЭД (см. п. 2.2.2) Справочник веществ (см. п. 2.2.1) Справочник топлив (см. п. 2.2.3) Справочник компонентов топлива (см. п. 2.2.4) Справочник плотности парниковых газов (см. п. 2.2.5)
Настройки	Настройки программы (см. п. 2.3) Интернет обновление (см. п. 2.3)
?	Вызов помощи Информация о программе

Для окна объекта (предприятия), источника выброса и источника выделения в главном окне программы имеется также своя панель инструментов (кнопок с изображениями), дублирующих наиболее часто используемые команды.




Рисунок 1- Панель инструментов для операций с объектами



Рисунок 2 - Панель инструментов для операций с источниками выбросов



Рисунок 3 - Панель инструментов для операций с источниками выделений

Основная (остальная) часть главного окна программы содержит область данных по объектам (предприятиям) и источникам выбросов (слева, см. п. 2.4.1) и область данных по источникам выделения (справа, см. п. 2.4.2).


2.2. Справочники

Справочники программы содержат информацию, используемую при расчете. Все справочники доступны для редактирования.

2.2.1. Справочник веществ


Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 2.1).

Справочник веществ содержит информацию о веществах, расчет выбросов которых осуществляется программой. Редактированию поддаются название вещества и величина потенциала глобального потепления. Изменять данные справочника Вам, скорее всего, не придется.




2.2.2. Справочник ОКВЭД

Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 2.1).




2.2.3. Справочник топлив

Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 2.1).



В справочнике предусмотрен механизм для расчёта коэффициентов выбросов. Вызвать форму для расчета необходимо кнопкой в соответствующей ячейке (см. рис. ниже).



2.2.3.1. Расчет коэффициента выбросов СО2

📔 Расчет коэффициента выбросов		X
Содержание углеродавтопливе, т С/т:	[
	词 Рассчитать	О ТМЕНИТЬ

Расчет производится по формуле:


$$EF_{CO2,j,y} = WC_{,j,y} \times 3,664$$

где

 $EF_{CO2,j,y}$ - коэффициент выбросов CO_2 от сжигания j-топлива за период y, $\tau CO_2/\tau$; $WC_{,j,y}$ - содержание углерода в j-топливе за период y, τ C/τ ; 3,664 - коэффициент перевода, τ CO_2/τ C.

2.2.4. Справочник компонентов топлива


Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 2.1).



2.2.5. Справочник плотности парниковых газов


Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 2.1).

Экранная форма, предназначенная для просмотра и редактирования справочника. На ней представлены элементы управления, пользуясь которыми, Вы можете вносить изменения в справочник.



2.3. Настройки

Окно настройки программы вызывается при помощи соответствующей команды меню «Настройки» в главном окне программы.



Настройки программы.

Путь к данным.

С помощью формы настроек вы можете менять путь к данным. В случае, если это новый каталог, старые справочники будут скопированы в новый каталог. Если справочники в каталоге уже есть, они останутся без изменений.

Точность.

Здесь Вы можете указать программе, сколько знаков после запятой показывать при отображении значений выбросов.

Настройки отчёта.

Галочка «Печать данных по источникам выделения» - настройка для отчёта по источнику выбросов. При установленной галочке в отчёт по источнику выбросов попадёт подробный отчёт по всем источникам выделения.


Интернет-обновление.

Заменить релиз программы в пределах одной и той же версии программы возможно при помощи функции «Интернет обновление». Вызвать данную функцию возможно через главное меню программы Сервис — Интернет обновление. Для этого необходимо, чтобы компьютер был подключен к интернету. После вызова данной функции появится диалоговое окно, в котором будет указан и объем скачиваемого файла. После нажатия на кнопку «Обновить» запустится процедура обновления, после которой программа будет перезапущена. В случае если на компьютере установлен последний релиз программы, то появится сообщение, что обновление не требуется.


2.4. Источники выброса и выделения

2.4.1. Источники выброса


Левая часть главного окна программы посвящена занесению информации об источниках выбросов для Ваших предприятий. Каждый источник характеризуется номером площадки, цеха, источника и варианта. Комбинация этих четырех номеров должна быть уникальной. Каждый источник выброса должен содержать как минимум один источник выделения. Их может быть также и несколько; основное предназначение источников выделения — обеспечить пользователя гибким механизмом для расчета сложных источников выброса.



Все функции для работы с источниками выбросов продублированы на панели кнопок.



Для включения в отчет необходимой информации вызовите форму редактирования источника выбросов ...




Задайте на форме код ОКТМО, ФИО ответственного за сбор исходных данных лица, его телефон и электронную почту. Нажмите «Сохранить и закрыть».

2.4.2. Источники выделения

В правой части главного окна программы представлен список источников выделения для того источника выбросов, который выбран Вами в левой части.


При помощи кнопок, расположенных под списком операций, Вы можете добавить или удалить источник выделений, перейти к окну занесения данных об источнике выделений (другой способ перейти в это окно — двойной щелчок левой кнопки мыши на источнике выделений) и сформировать отчет о расчете по источнику выделений.



В списке источников выделения указываются данные только тех источников, которые относятся к текущему источнику выбросов за текущий год. Текущий год указан над списком источников выделения, на панели инструментов текущий год: 2016

2010

Выберите текущий год из выпадающего списка. Вы можете перенести введенные данные источника выделения на следующий или любой другой год с помощью специальной формы:



Вызывать форму для переноса данных на другой год можно с помощью кнопки на панели инструментов. При установленной галочке «Перенести все источники» будут перенесены все источники текущего года на другой год. В случае отстутствия галочки переносится один текущий источник выделения.


Порядок работы в этой части программы:

- 1. Добавьте (команда «Добавить объект» в меню «Объекты» в главном окне программы) или найдите нужный ранее созданный объект (предприятие).
- 2. Добавьте в этот объект новый источник выбросов (команда «Добавить источник выбросов» в меню «Источники выбросов» в главном окне программы) или найдите нужный ранее созданный.
- 3. В правой части главного окна введите список источников выделения (команда «Добавить источник выделения» в меню «Источники выделения») проведите расчет по каждому из них.
- 4. Произведите итоговый расчет для источника выбросов (команда «Расчет» в меню «Источники выбросов» в главном окне программы).
- 5. Сформируйте отчет (команда «Отчет» там же).

2.5. Расчет источника выделений

Это окно предназначено для ввода данных об источнике выделения. Набор исходных данных зависит от выбранного переключателя «Авиационный транспорт» или «Железнодорожный транспорт».

Авиационный транспорт



Данная категория источников выбросов парниковых газов включает выбросы , возникающие в результате потребления авиационного топлива на всех типах воздушных судов (только самолетов), используемых организациями для осуществления внутренних коммерческих авиационных перевозок, включая рейсы без коммерческой загрузки, регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров, грузов, багажа и почты.

Данная категория выбросов не включает выбросы от:

- международных авиарейсов рейсов, состоящих из одного или нескольких международных этапов полета, в котором один из пунктов полета воздушного судна (начальный, промежуточный или конечный) находится за пределами границ Российской Федерации;
- полетов военной авиации и авиации специального назначения, учебнотренировочных полетов, литерные рейсы и другие виды перевозок за исключением коммерческих воздушных перевозок;
- воздушных судов отличных от гражданских воздушных судов, выполняющих рейсы в соответствии с действующим сертификатом эксплуатанта;
- использования топлива для наземного транспорта в аэропортах.

Организации осуществляют учет авиационных перевозок в выполненных тоннокилометрах (включающих грузовые, почтовые и пассажирские перевозки). Сведения о деятельности организации в выполненных на внутрироссийских рейсах тоннах-километрах подлежат отражению в пояснительной записке к сведениям (отчету) о выбросах парниковых газов. Количественное определение выбросов CO_2 от авиационного транспорта осуществляется расчетным методом на основе данных о суммарном расходе авиационного топлива в организации (без привязки к конкретным рейсам и типам воздушных судов) и коэффициентах выбросов. Расчет выполняется по формуле:

$$\mathbf{E}_{\mathbf{COLy}} = \sum_{j=1}^{n} \left(\mathbf{FC}_{j,y} \times \mathbf{EF}_{\mathbf{COL}_{j,y}} \right)$$

где

 $E_{CO2,y}$ – выбросы CO_2 от авиационного транспорта, т CO_2 ;

FC_{i,y} - расход авиационного топлива, т;

 $EF_{CO2i,y}$ - коэффициент выбросов CO_2 от сжигания авиационного топлива j, ${^{T}CO_2}$ /т;

J - авиационный керосин, авиационный бензин, топливо для реактивных двигателей;

n - количество используемых видов авиационного топлива.

Организации определяют расход топлива, используемого для осуществления авиационных перевозок по видам авиационного топлива: авиационный керосин, авиационный бензин, топливо ДЛЯ реактивных двигателей. В израсходованного топлива должно быть включено потребление топлива вспомогательными силовыми установками воздушного судна, предназначенными для приведения средства в движение.

Определение расхода топлива должно выполняться организациями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Расход топлива может определяться по данным поставщика топлива или по данным измерений, выполненных непосредственно на воздушном судне.

Организации должны разделять потребление топлива на международные и внутренние рейсы на основании начальных, промежуточных и конечных пунктов полета воздушных судов для каждого рейса, а не по территориальной принадлежности авиакомпании.

Если учет потребления топлива в организации осуществляется в объемных единицах, то расход топлива $(FC_{j,y})$ должен быть определен с учетом расхода и плотности топлива по формуле:

$$FC_{j,y} = \sum_{k=1}^{n} \left(FC'_{k,j,y} \times \rho_{k,j,y} \right)$$

 $FC_{j,y}$ - расход авиационного топлива, т;


 FC'_{kjy} - расход авиационного топлива, тыс. л;

 $ho_{{f kj},{f y}}$ - плотность авиационного топлива, кг/л.

Плотность авиационного топлива определяется организациями для каждой партии топлива по результатам лабораторных испытаний, выполненных организацией, осуществляющей авиационные перевозки, или поставщиком топлива в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а при отсутствии фактических данных принимается в соответствии со стандартными значениями, приведенными в справочнике топлив.

Значения коэффициентов выбросов от сжигания авиационного топлива, принимается по справочнику топлив. Организации могут рассчитывать фактические значения коэффициентов выбросов при наличии данных о физико-химических характеристиках топлива (низшей теплоте сгорания или содержании углерода в авиационном топливе) в справочнике топлив.

Железнодорожный транспорт



Данная категория источников выбросов парниковых газов включает выбросы CO_2 от сжигания дизельного и других видов топлива для осуществления внутрироссийских пассажирских и грузовых перевозок магистральным железнодорожным транспортом, а также вспомогательными установками и тепловозами.

К данной категории источников выбросов не относятся выбросы от железнодорожного транспорта, используемого в организациях, не занимающихся магистральными железнодорожными перевозками.

Количественное определение выбросов CO_2 от железнодорожного транспорта осуществляется расчетным методом на основе данных о расходе топлива и коэффициентах выбросов. Расчет выполняется по формуле:

$$\mathbf{E}_{\mathbf{COLy}} = \sum_{i=1}^{n} \left(\mathbf{FC}_{i,y} \times \mathbf{EF}_{\mathbf{COL}_{i,y}} \right)$$

где

 $E_{CO2,v}$ - выбросы CO_2 от железнодорожного транспорта, т CO_2 ;

 $FC_{j,y}$ - расход топлива, т;

 $EF_{CO2j,y}$ - коэффициент выбросов CO_2 от сжигания топлива, т CO_2 /т;

і - вид топлива;

n - количество используемых видов топлива.

Расход топлива, используемого для осуществления железнодорожных линейных перевозок и маневров, определяется по фактическим данным организаций. Использование в качестве топлива древесины, древесных отходов, древесного угля или других видов биомассы исключаются из расчетов.

Если учет потребления топлива в организации осуществляется в объемных единицах, то расход топлива $(FC_{j,y})$ должен быть определен с учетом расхода и плотности топлива по формуле:

$$FC_{jy} = \sum_{k=1}^{n} (FC'_{kjy} \times \rho_{kjy})$$

где

FC_{i,y} - расход дизельного топлива, т;

FC'_{kiv} - расход топлива, тыс. л;

Плотность дизельного топлива принимается по фактическим значениям организации, осуществляющей железнодорожные перевозки или по справочным данным, приведенным в справочнике топлив.

Организациям, осуществляющим железнодорожные перевозки, следует использовать значение коэффициента выбросов CO_2 от сжигания дизельного топлива $(EF_{CO2j,y})$. Коэффициенты выбросов для других видов топлива рассчитываются в соответствующем справочнике.

Занеся исходные данные, нажмите на кнопку «Рассчитать», после чего на экране появится окно «Результаты расчета».

2.6. Печать отчета

Для того чтобы оформить результаты расчета по операции в виде отчета, необходимо в окне «Расчет источника выделений» (см. п. 2.4.2) нажать на кнопку «Отчет» (или вызвать команду «Отчет по источнику выделения» из меню «Источники выделения» в главном окне программы).

Для формирования итогового отчета по источнику выбросов воспользуйтесь командой «Отчет» из меню «Источники выбросов» в главном окне программы.

Отчет, сформированный программой, появляется на экране компьютера в отдельном окне. Отчет состоит из заголовка, исходных данных, использованных в расчете, формул и результатов. Вы можете просмотреть отчет, распечатать его на принтере, сохранить в виде файла на диске иди открыть для редактирования в Microsoft Word (или другой программе, установленной в операционной системе как редактор файлов RTF).

От разработчика программы

Фирма «Интеграл» рада предложить Вам программу по расчету выбросов парниковых газов от стационарного сжигания топлива, «Эколог-Парниковые газы: Сжигание топлива и производство материалов». Программа рассматривает следующие производства и технологические операции:

- Стационарное сжигание топлива;
- Производство кокса;
- Производство цемента;
- Производство извести;
- Производство стекла;
- Производство керамических изделий.

Мы искренне надеемся, что выбор нашей программы не разочарует Вас и Вы найдете данный программный продукт удобным инструментом в Вашей работе.

В настоящем Руководстве мы постарались дать ответы на все вопросы, которые могут возникнуть при работе с программой. Здесь подробно рассмотрены все аспекты эксплуатации программы, дано исчерпывающее описание ее возможностей и элементов пользовательского интерфейса, даны рекомендации относительно порядка действий при работе с программой в автономном режиме и режиме вызова из внешней программы. Приводятся также рекомендации по устранению возможных неполадок в работе программы.

Хочется подчеркнуть, что Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь в освоении и эксплуатации программы. Все консультации оказываются бесплатно и бессрочно. Вы можете задавать Ваши вопросы по электронной почте (eco@integral.ru), присылать их факсом ((812) 717-70-01) или почтой (191036, Санкт-Петербург, 4-я Советская ул., 15 Б), а также звонить нам по многоканальному телефону ((812) 7401100). На сайте (www.integral.ru), имеется экологический форум, где Вы можете задать Ваши вопросы нам, а также пообщаться с Вашими коллегами – другими пользователями наших программ.

При обращении с вопросами по программам просим иметь под рукой номер Вашего электронного ключа (указан на ключе и на вкладыше в коробку компактдиска) или регистрационный номер организации-пользователя (выводится в окне «О программе»). Это позволит значительно ускорить работу с Вашим вопросом.

С удовольствием выслушаем любые Ваши замечания и предложения по совершенствованию этой и других наших программ.

Благодарим Вас за Ваш выбор и желаем приятной и эффективной работы!

3. О программе «Эколог - парниковые газы: Сжигание топлива и производство материалов»

3.1. Общие сведения

Программа «Эколог-Парниковые газы: Сжигание топлива и производство материалов» предназначена для расчета выбросов парниковых газов от следующих производств и технологических операций:

- Стационарное сжигание топлива;
- Производство кокса;
- Производство цемента;
- Производство извести;
- Производство стекла;
- Производство керамических изделий.

Программа основана на следующих методических документах:

- Приказ от 20 июня 2015г. №300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации» (пп. 1, 5, 6, 7, 8 и 9 Приложения 2 «Сборник методик количественного определения выбросов парниковых газов по категориям источников»);
- «Методические указания и руководство по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации»;
- «Методические рекомендации по проведению добровольной инвентаризации объема выбросов парниковых газов в субъектах Российской Федерации».

Процедура установки программы на компьютер описана в файле readme.txt, входящем в состав дистрибутива программы. Там же приведены требования к аппаратному и программному обеспечению компьютера.

3.2. Системные требования

Операционная система Windows 2000 или старше. 8 Мb на жестком диске, процессор 486 или старше. Объем оперативной памяти зависит от операционной системы:

Операционная система	Память, минимум	Память рекомендуемая
Windows 2000	1	2
Windows XP/Vista/7/8/10	2	2

Разрешение монитора: 1024х768

Отчеты создаются в формате Word-документов, которые могут быть просмотрены программами Word, NotePad и т.п. Для полноценной работы с программой необходимо наличие одного из этих программных продуктов на компьютере. Необходимым условием инсталляции и работоспособности программы является наличие исправного параллельного порта (порта принтера) или USB-порта и подсоединенного к нему электронного ключа, на который зарегистрирована программа.

3.3. Порядок работы с программой

Для запуска программы достаточно нажать на кнопку «Пуск» («Start» в англоязычной версии Windows) на панели задач, которая обычно находится внизу экрана. После появления меню выберите пункт «Программы» («Programs»), а затем «Integral». В появившемся списке вы увидите все программы серии «Эколог», установленные на вашем компьютере. Выберите «Парниковые газы».

Порядок работы с программой:

- 1. Создайте предприятие (см. п. 4.1настоящего Руководства)
- 2. Занесите один или несколько источников выброса (см. п. 4.4.1)
- 3. Для каждого источника выброса занесите один или несколько связанных с ним источников выделения (см. п. 4.4.2)
- 4. Занесите данные о каждом источнике выделения и проведите расчет по нему (см. п. 4.5)
- 5. Проведите расчет для каждого источника выбросов (см. п. 4.4.1)
- 6. При необходимости сформируйте и распечатайте отчет о расчете выбросов (см. п.4.6)

4. Работа с программой

4.1. Главное окно программы

В программе используется иерархическое представление данных об источниках загрязнения. На верхнем уровне находятся предприятия, обладающие уникальным кодом. Каждое предприятие может иметь любое количество источников выброса, характеризуемых номерами площадки, цеха, источника и варианта, каждый источник выброса может содержать любое количество источников выделения.

Меню главного окна программы состоит из следующих пунктов:

Название пункта	Состав
Объекты	Добавить, удалить, копировать объект (предприятие), редактировать, отчет по объекту
Источники	Добавить, удалить, копировать источник выбросов
выбросов	Расчет выбросов источника
	Данные по источнику выбросов
	Формирование отчета о результатах расчета по источнику выбросов
Источники	Добавить, удалить, копировать источник выделения
выделения	Расчет выбросов по источнику выделения
	Формирование отчета о результатах расчета по источнику выделения
	Перенести данные на другой год (см. п. 4.4.2)
Справочники	Справочник ОКВЭД (см. п. 4.2.2) Справочник веществ (см. п. 4.2.1) Справочник топлив (см. п. 4.2.3) Справочник компонентов топлива (см. п. 4.2.4) Справочник плотности парниковых газов (см. п. 4.2.5) Справочник продукции и отходов (см. п. 4.2.6) Коэффициенты выбросов диоксида углерода для карбонатов (см. п. 4.2.7) Углеродсодержащий нетопливный сырьевой материал (см. п. 4.2.8)
Настройки	Настройки программы (см. п. 4.3) Интернет обновление (см. п. 4.3)
?	Вызов помощи Информация о программе

Для окна объекта (предприятия), источника выброса и источника выделения в главном окне программы имеется также своя панель инструментов (кнопок с изображениями), дублирующих наиболее часто используемые команды.



Рисунок 4- Панель инструментов для операций с объектами



Рисунок 5 - Панель инструментов для операций с источниками выбросов



Рисунок 6 - Панель инструментов для операций с источниками выделений

Основная (остальная) часть главного окна программы содержит область данных по объектам (предприятиям) и источникам выбросов (слева, см. п. 4.4.1) и область данных по источникам выделения (справа, см. п. 4.4.2).


4.2. Справочники

Справочники программы содержат информацию, используемую при расчете. Все справочники доступны для редактирования.

4.2.1. Справочник веществ


Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 4.1).

Справочник веществ содержит информацию о веществах, расчет выбросов которых осуществляется программой. Редактированию поддаются название вещества и величина потенциала глобального потепления. Изменять данные справочника Вам, скорее всего, не придется.




4.2.2. Справочник ОКВЭД

Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 4.1).




4.2.3. Справочник топлив

Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 4.1).



Для вызова формы выберите команду «Свойства топлива» на панели инструментов справочника топлив.




В справочнике предусмотрен механизм для расчета коэффициентов выбросов и содержания углерода. Вызвать формы для расчета необходимо кнопкой в соответствующей ячейке (см. рис. ниже).

		Коэффициен	нт перевода				
Название топлива 7	Единицы измерения	в тонны условного топлива т у.т./т	в энергетические единицы ТДж/тыс. т (млн.	Коэффициенты	выбросов	Содержани	е углерода
		(тыс. куб. м)	куб. м)	т СО2/т у.т.	т СО2/ТДж	т С/т у.т.	т С/ТДж
Отходы. Прочие горючие отходы технологических производс	тонна	1	29.3	4.19	143	1.14 \cdots	39
Природный газ. Газ горючий природный (естественный)	тыс. куб. м	1.154	33.8	1.59	54.4	0.43 \cdots	14.8

4.2.3.1. Расчет коэффициента выбросов

Расчет проводится для топлива, указанного в тыс. куб. м. Для автоматического расчета данные по объемной доле компонент или по массовой доле должны быть указаны в «свойствах топлива».




Значение низшей теплоты сгорания топлива или коэффициента перевода в тонны условного топлива (NCV_{i,y}) принимается по фактическим данным организации или

поставщика топлива, а в случае отсутствия таких данных, с использованием значений, приведенных в атбалице 1.1 приложения N 2 к методическим указаниям. Коэффициенты выбросов CO_2 от сжигания топлива ($EF_{CO2j,y}$) рассчитываются на основе фактических данных о компонентном составе газообразного топлива (см. п. 2.2.4) и содержании углерода в твердом и жидком топливе по формулам:

$$\begin{split} & \mathbf{EF_{CO2,j,y}} = \sum_{i=1}^n \left(\mathbf{W_{i,x}} \times \mathbf{n_{c,i}} \right) \times \rho_{Cox} \times 10^{-2} \\ & \mathsf{Tre} \\ & \mathsf{EF_{CO2,j,y}} \cdot \mathsf{коэффициент} \; \mathsf{Bыбросов} \; \mathsf{CO}_2 \; \mathsf{or} \; \mathsf{cжигания} \; \mathsf{rasooбразного} \; \mathsf{ronzhiba} \; \mathsf{j}, \mathsf{t} \; \mathsf{CO}_2 \mathsf{ftnc.} \; \mathsf{M}^3; \\ & \mathbf{W_{i,j,y}} \cdot \mathsf{o} \; \mathsf{o} \; \mathsf{beemhas} \; \mathsf{gons} \; (\mathsf{monsphas} \; \mathsf{gons}) \; \mathsf{i} \; \mathsf{komnohehta} \; \mathsf{rasoofpashoro} \; \mathsf{ronzhiba} \; \mathsf{j}, \; \forall \; \mathsf{o} \; \mathsf{c}. \; (\% \; \mathsf{mon.}); \\ & \mathbf{n_{C,i}} \cdot \mathsf{konnuvectibo} \; \mathsf{monefi} \; \mathsf{ytnepoga} \; \mathsf{ha} \; \mathsf{mon.} \; \mathsf{i} \; \mathsf{komnohehta} \; \mathsf{rasoofpashoro} \; \mathsf{ronzhiba} \; \mathsf{j}, \; \forall \; \mathsf{o} \; \mathsf{c}. \; (\% \; \mathsf{mon.}); \\ & \mathbf{n_{C,i}} \cdot \mathsf{konnuvectibo} \; \mathsf{monefi} \; \mathsf{ytnepoga} \; \mathsf{ha} \; \mathsf{mon.} \; \mathsf{i} \; \mathsf{komnohehta} \; \mathsf{rasoofpashoro} \; \mathsf{ronzhiba} \; \mathsf{j}, \; \mathsf{o} \; \mathsf{o} \; \mathsf{o} \; \mathsf{e} \; \mathsf{monohectha} \; \mathsf{gine} \; \mathsf{monefine} \; \mathsf{e} \; \mathsf{e} \; \mathsf{monefine} \; \mathsf{e} \;$$

4.2.3.2. Расчет содержания углерода в топливе



Содержание углерода в топливе рассчитывается по формулам:

$$W_{C,\text{more,y}} = \left\lceil \frac{100 - \left(A_{\text{koke,y}} + V_{\text{more,y}} + S_{\text{koke,y}}\right)}{100} \right\rceil$$

 $W_{C, \text{кокс}, y}$ - содержание углерода в коксе, т C/τ ;

 $A_{\text{кокс, y}}$ - содержание золы в коксе у, %;

V - содержание летучих в коксе, %;

S - содержание серы в коксе, %.

$$W_{C,i,y} = \frac{EF_{CO_{2,i,y}}}{3,664}$$

 ${
m W}_{{
m C},{
m i},{
m v}}$ - содержание углерода в j-топливе, т C/т, т C/тыс. м 3 ;

 $\mathrm{EF}_{\mathrm{CO2},\mathbf{j},\mathbf{y}}$ - коэффициент выбросов CO_2 от сжигания топлива \mathbf{j} , т CO_2 /тыс. м 3 ;

3,664 - коэффициент перевода, т CO_2 /т C.

4.2.4. Справочник компонентов топлива


Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 4.1).

4	ввочник компонентов топ.		
	Название компонента	Молярная масса, г/моль	4
Азот		28.0135	
Бутан	1	58.12	
Водор	род	2.0159	
Диок	сид углерода	44.011	ľ
Кисло	род	31.9981	
Мета		16.04	
Окси	д углерода	28.0101	
Пента	3H	72.15	
Проп	ан	44.1	
Сера		32.059	
Серов	водород	34.082	
Этан		30.07	
Stan		30.01	

4.2.5. Справочник плотности парниковых газов

Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 4.1).


Экранная форма, предназначенная для просмотра и редактирования справочника. На ней представлены элементы управления, пользуясь которыми, Вы можете вносить изменения в справочник.



4.2.6. Справочник продукции и отходов

Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 4.1).


Экранная форма, предназначенная для просмотра и редактирования справочника. На ней представлены элементы управления, пользуясь которыми, Вы можете вносить изменения в справочник.



4.2.7. Справочник коэффициентов выбросов диоксида углерода для карбонатов


Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 4.1).

Экранная форма, предназначенная для просмотра и редактирования справочника. На ней представлены элементы управления, пользуясь которыми, Вы можете вносить изменения в справочник.




4.2.8. Справочник углеродсодержащий нетопливный сырьевой материал

Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 4.1).



4.3. Настройки

Окно настройки программы вызывается при помощи соответствующей команды меню «Настройки» в главном окне программы.



Настройки программы.

Путь к данным.

С помощью формы настроек вы можете менять путь к данным. В случае, если это новый каталог, старые справочники будут скопированы в новый каталог. Если справочники в каталоге уже есть, они останутся без изменений.

Точность.

Здесь Вы можете указать программе, сколько знаков после запятой показывать при отображении значений выбросов.

Настройки отчёта.

Галочка «Печать данных по источникам выделения» - настройка для отчёта по источнику выбросов. При установленной галочке в отчёт по источнику выбросов попадёт подробный отчёт по всем источникам выделения.

Интернет-обновление.


Заменить релиз программы в пределах одной и той же версии программы возможно при помощи функции «Интернет обновление». Вызвать данную функцию возможно через главное меню программы Сервис — Интернет обновление. Для этого необходимо, чтобы компьютер был подключен к интернету. После вызова данной функции появится диалоговое окно, в котором будет указан и объем скачиваемого файла. После нажатия на кнопку «Обновить» запустится процедура обновления, после которой программа будет перезапущена. В случае если на компьютере установлен последний релиз программы, то появится сообщение, что обновление не требуется.

4.4. Источники выброса и выделения


4.4.1. Источники выброса

Левая часть главного окна программы посвящена занесению информации об источниках выбросов для Ваших предприятий. Каждый источник характеризуется номером площадки, цеха, источника и варианта. Комбинация этих четырех номеров должна быть уникальной. Каждый источник выброса должен содержать как минимум один источник выделения. Их может быть также и несколько;


основное предназначение источников выделения – обеспечить пользователя гибким механизмом для расчета сложных источников выброса.



Все функции для работы с источниками выбросов продублированы на панели кнопок.



Для включения в отчет необходимой информации вызовите форму редактирования источника выбросов ...




Задайте на форме код ОКТМО, ФИО ответственного за сбор исходных данных лица, его телефон и электронную почту. Нажмите «Сохранить и закрыть».

4.4.2. Источники выделения

В правой части главного окна программы представлен список источников выделения для того источника выбросов, который выбран Вами в левой части.


При помощи кнопок, расположенных под списком операций, Вы можете добавить или удалить источник выделений, перейти к окну занесения данных об источнике выделений (другой способ перейти в это окно — двойной щелчок левой кнопки мыши на источнике выделений) и сформировать отчет о расчете по источнику выделений.



В списке источников выделения указываются данные только тех источников, которые относятся к текущему источнику выбросов за текущий год. Текущий год указан над списком источников выделения, на панели инструментов

Текущий год: 2016

Выберите текущий год из выпадающего списка. Вы можете перенести введенные данные источника выделения на следующий или любой другой год с помощью специальной формы:



Вызывать форму для переноса данных на другой год можно с помощью кнопки на панели инструментов. При установленной галочке «Перенести все источники» будут перенесены все источники текущего года на другой год. В случае отстутствия галочки переносится один текущий источник выделения.

Порядок работы в этой части программы:

- 1. Добавьте (команда «Добавить объект» в меню «Объекты» в главном окне программы) или найдите нужный ранее созданный объект (предприятие).
- 2. Добавьте в этот объект новый источник выбросов (команда «Добавить источник выбросов» в меню «Источники выбросов» в главном окне программы) или найдите нужный ранее созданный.
- 3. В правой части главного окна введите список источников выделения (команда «Добавить источник выделения» в меню «Источники выделения») проведите расчет по каждому из них.
- 4. Произведите итоговый расчет для источника выбросов (команда «Расчет» в меню «Источники выбросов» в главном окне программы).
- 5. Сформируйте отчет (команда «Отчет» там же).


4.5. Расчет источника выделений

Это окно предназначено для ввода данных об источнике выделения. Набор исходных данных зависит от выбранного переключателя типа источника выделений.

Занеся исходные данные, нажмите на кнопку «Рассчитать», после чего на экране появится окно «Результаты расчета».

В программе возможно произвести расчет от следующих типов:

Стационарное сжигание топлива



Данная категория источников выделения парниковых газов включает выбросы CO_2 в атмосферу, возникающие в результате сжигания всех видов газообразного, жидкого и твердого топлива в котельных агрегатах, турбинах, печах, инсинераторах и других теплотехнических агрегатах, осуществляемого с целью выработки тепловой и/или электрической энергии для собственных нужд организаций или отпуска потребителям, а также для осуществления иных технологических операций.

Количественное определение выбросов CO_2 от стационарного сжигания топлива выполняется расчетным методом по отдельным источникам, группам источников или организации в целом по формуле:

$$\mathbf{E}_{\mathbf{CO}_{2,\mathbf{y}}} = \sum_{i=1}^{n} \left(\mathbf{FC}_{i,\mathbf{y}} \times \mathbf{EF}_{\mathbf{CO}2j,\mathbf{y}} \times \mathbf{OF}_{j,\mathbf{y}} \right)$$

где

 $FC_{j,y}$ - расход топлива j, тыс. M^3 , т, т у.т. или ТДж;

Организации должны учитывать расход всех видов используемого газообразного, жидкого и твердого топлива, как природного, так и искусственного происхождения, сжигаемого в стационарных источниках за отчетный год. Расход топлива, используемого для стационарного сжигания $(FC_{j,y})$, определяется организациями для каждого вида топлива по отдельным источникам выделения.

Расход топлива ($FC_{j,y}$) должен быть определен в единицах измерения (т, тыс. $м^3$, т у.т. или TДж) соответствующих применяемому коэффициенту выбросов ($EF_{CO2,j,y}$) (TCO_2/T , TCO_2/T ыс. M^3 , TCO_2/T у.т. или TCO_2/T Дж).

 $EF_{CO2,i,v}$ - коэффициент выбросов CO_2 от сжигания топлива j, т CO_2 /ед.;

 $OF_{j,y}$ - коэффициент окисления топлива j, доля;

ј - вид топлива, используемого для сжигания;

n - количество видов топлива.

В справочнике топлив предусмотрен механизм для расчёта коэффициентов выбросов (см. п. 2.2.3.1)

При отсутствии необходимых данных о содержании углерода в настоящих методических указаниях, допускается использование справочных данных из других источников информации.

Коэффициент окисления топлива ($OF_{j,y}$) принимается для всех видов газообразного, жидкого и твердого топлива **по умолчанию равным 1,0** (соответствует 100% окислению топлива) независимо от применяемых процессов стационарного сжигания топлива, кроме сжигания углеводородных газов в факелах.

При наличии фактических данных о потерях тепла вследствие механической неполноты сгорания твердого топлива, установленной на основе инструментальных измерений содержания горючих в продуктах сгорания топлива (шлак и зола), расчет коэффициента окисления $(OF_{j,y})$ выполняется по формуле:

$$OF_{j,y} = \frac{(100 - q_4)}{100}$$

где

 $OF_{i,y}$ - коэффициент окисления твердого топлива j, доля;

q₄ - потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива, %.

При наличии фактических данных о содержании углерода в твердых продуктах сгорания топлива (шлаке и золе) коэффициент окисления для твердого топлива рассчитывается по формуле:

$$\mathbf{OF}_{j,\mathbf{y}} = 1 - \frac{\mathbf{CC}_{\mathbf{A},\mathbf{y}}}{\mathbf{CC}_{\mathbf{F}_{\mathbf{y}}}}$$


где

 $OF_{j,y}$ - коэффициент окисления твердого топлива j, доля;

 $CC_{A,y}$ - содержание углерода в золе и шлаке, образованными, т;

 $CC_{F,y}$ - содержание углерода в твердом топливе, израсходованным, т.

Производство кокса



Данная категория источников выделения парниковых газов включает выбросы ${\rm CO_2}$ при производстве кокса, возникающие в результате сжигания топлива в печах коксования, окисления углерода кокса и коксующихся углей, сжигания сопутствующих продуктов производства кокса.

Выбросы от стационарного сжигания топлива, не связанного непосредственно с производством кокса, определяются в соответствии с расчетом "Стационарное сжигание топлива". Если в организации не ведется раздельный учет сжигания топлива, коксового газа и других сопутствующих продуктов производства кокса в стационарных установках, не связанных непосредственно с производством кокса, выбросы ${\rm CO_2}$ от сжигания топлива в таких установках могут определяться в совокупности с выбросами от производства кокса в целом по организации с использованием формулы ниже.

Количественное определение выбросов CO_2 выполняется на основе составления углеродного баланса производства кокса с учетом всех входящих и выходящих материальных потоков по формуле:

$$\mathbf{E}_{cot_{y}} = \left[\left(\left(\mathbf{RMC}_{-x,y} \times \mathbf{W}_{C,-x,y} \right) + \sum_{i} \left(\mathbf{FC}_{i,y} \times \mathbf{W}_{C,i,y} \right) \right) - \left(\left(\mathbf{P}_{-y} \times \mathbf{W}_{C,-x} \right) + \sum_{i} \left(\mathbf{SP}_{i} \times \mathbf{W}_{C,y} \right) \right) \right] \times 3,664$$

где

 $E_{CO2,v}$ - выбросы CO_2 от производства кокса, т CO_2 ;

RMC_{кокс, ут., у} - расход коксующихся углей на производство кокса, т;

 $W_{C.кокс.уг.,y}$ - содержание углерода в коксующихся углях, т C/T;

 $FC_{i,v}$ - расход j-топлива на производство кокса, т, тыс. м³, т у.т. или ТДж;

 $W_{C,j,y}$ - содержание углерода в j-топливе, т C/ед.;

 $P_{\text{кокс, v}}$ - производство кокса, т;

 $W_{C,kokc,v}$ - содержание углерода в коксе, т C/T;

 $SP_{l,y}$ - производство сопутствующей продукции или образование отходов, не возвращенных в производство кокса, т, тыс. M^3 , т у.т. или TДж;

 $W_{C,l,y}$ - содержание углерода в сопутствующей продукции или отходах, т С/ед.;

j - вид топлива (природный газ, коксовый газ, другие виды топлива) (см. п. 2.2.3);


1 - вид сопутствующей продукции или отходов (коксовый газ, каменноугольная смола, бензол, другие) (см. п. 4.2.6).

Количество производимого кокса ($P_{\text{кокс,y}}$), сопутствующей продукции и отходов ($SP_{l,y}$), расходуемых коксующихся углей ($RMC_{\text{кокс,yr.,y}}$) и топлива ($FC_{j,y}$) определяются по фактическим данным организации.

При использовании в шихте для коксования углей, отличных от коксующихся, они должны быть также учтены в расчетах, как входящие углеродсодержащие материалы ($RMC_{\text{кокс.уг.,y}}$). Расход топлива на производство кокса ($FC_{\text{j,y}}$) не должен включать коксовый газ, полученный в процессе производства кокса. Выход сопутствующей продукции и отходов ($SP_{\text{l,y}}$) не должен включать коксовый газ и другие продукты коксования, сжигаемые на факельных установках или печах дожига.

Содержание углерода в коксе $(W_{C, \text{кокс}, y})$, сопутствующей продукции и отходах $(W_{C,l,y})$, в коксующемся угле $(W_{C, \text{кокс}, y_{\Gamma}, y})$ и топливе $(W_{C,j,y})$ принимается по фактическим данным организации.

Производство цемента



Данная категория источников выбросов парниковых газов включает выбросы CO_2 , возникающие при производстве цемента в процессе получения клинкера в результате кальцинации (высокотемпературного разложения) карбонатного сырья, а также при использовании углеродсодержащих некарбонатных материалов при производстве клинкера.

Количественное определение выбросов CO_2 от производства цемента выполняется для отдельных обжиговых печей, технологий производства цемента или по организации в целом одним из следующих методов:

- расчет выбросов CO₂ на основе данных о расходе карбонатного сырья и углеродсодержащих нетопливных материалов;
- расчет выбросов CO_2 на основе данных о производстве клинкера и расходе углеродсодержащих нетопливных материалов.

Выбор метода количественного определения выбросов осуществляется организациями исходя из доступности исходных данных для выполнения расчетов по формулам ниже и обеспечения наилучшей точности результатов.

Расчет выбросов CO_2 на основе данных о расходе карбонатного сырья и углеродсодержащих нетопливных материалов

$$E_{coz,y} = \sum_{j=1}^{n} \left(M_{jy} \times EF_{coz,j} \times F_{jy} \right) - \sum_{j=1}^{n} \left(M_{co,y} \times W_{jco,y} \times \left(1 - F_{co,y} \right) \times EF_{coz,j} \right) + \sum_{k=1}^{n} \left(RMC_{k,y} \times W_{c,ky} \times 3,664 \right)$$

где

 $E_{CO2,y}$ - выбросы CO_2 от производства цемента, т CO_2 ;

 $M_{j,y}$ - масса карбоната j, израсходованного в обжиговой печи, т;

 EF_i - коэффициент выбросов для карбоната j, т CO_2 /т (см. п. 4.2.7);

 $F_{j,y}$ - степень кальцинирования карбоната j , доля;

 $M_{\text{CD},y}$ - масса цементной пыли, не возвращенной в обжиговую печь, т;

 $W_{j,CD,y}$ - массовая доля исходного карбоната j в составе цементной пыли, не возвращенной в обжиговую печь, доля;

 $F_{CD,y}$ - степень кальцинирования цементной пыли, не возвращенной в обжиговую печь, доля;

 $RMC_{k,y}$ - расход углеродсодержащего нетопливного сырьевого материала k, т (см. п. 4.2.8);

WC,k,y - содержание углерода в составе нетопливного сырьевого материала k, доля (см. п. 4.2.8);

3,664 - коэффициент перевода, т CO_2/T C;

і - вид карбоната, подаваемого в обжиговую печь (кальцит, магнезит и другие);

n - количество видов карбонатов, подаваемых в обжиговую печь;

k - вид углеродсодержащего нетопливного сырьевого материала, подаваемого в обжиговую печь (кероген, зольная пыль и другие);

m - количество углеродсодержащих нетопливных сырьевых материалов, подаваемых в обжиговую печь.

Масса карбоната j, израсходованного в обжиговой печи $(M_{j,y})$ определяется по результатам измерений (взвешивания) карбонатного сырья за вычетом содержания влаги и примесей (при наличии соответствующих данных). Расход карбонатного сырья, которое не подвергается обжигу, а используется на этапе конечного размола при приготовлении цемента, исключается из рассмотрения. Значение коэффициента выбросов для карбоната j (EF_i) принимается по

справочнику (см. п. 4.2.7). Степень кальцинирования карбоната j (Fj,y) определяется на основе фактических данных измерений содержания карбонатов в клинкере отнесенных к общему количеству, израсходованных карбонатов. При отсутствии фактических данных принимается для всего карбонатного сырья равным 1,0 (или 100%).

Поправка (уменьшение) количества выбросов CO_2 от производства цемента, связанная с неполным кальцинированием карбонатов удаленных с цементной пылью, осуществляется организациями в случае, если в организации имеются фактические данные о степени кальцинировании карбонатов в составе цементной пыли. В противном случае, степень кальцинирования цементной пыли $(F_{CD,y})$ принимается равной 1,0 (или 100%), что дает нулевую вычитаемую поправку.

Масса цементной пыли, не возвращенной в обжиговую печь $(M_{\text{CD,y}})$, оценивается организациями на основе результатов измерений или расчетов. Массовая доля исходного карбоната j в составе цементной пыли, не возвращенной в обжиговую печь $(W_{j,\text{CD,y}})$, принимается равной доли соответствующего карбоната j в составе сырья, израсходованного в обжиговой печи. Степень кальцинирования цементной пыли, не возвращенной в обжиговую печь $(F_{\text{CD,y}})$, определяется по фактическим данным измерений. Значение коэффициента выбросов для карбоната j (EF_j) принимается по справочнику (см. п. 4.2.7).

При использовании в обжиговых печах углеродсодержащих нетопливных сырьевых материалов, за исключением карбонатов, организации определяют расход таких материалов ($RMC_{k,y}$) по результатам фактических измерений (взвешивания), а содержание углерода в них ($W_{C,k,y}$) принимается по результатам испытаний или справочным данным.

Расчет выбросов CO_2 на основе данных о производстве клинкера и расходе углеродсодержащих нетопливных материалов

Расчет выбросов выполняется по формуле:

$$E_{coz,y} = \sum_{i=1}^{n} \left(CP_{y} \times W_{i;c,y} \times EF_{coz,i} \right) + \sum_{i=1}^{n} \left(M_{co,y} \times W_{i;co,y} \times EF_{coz,i} \right) + \sum_{i=1}^{n} \left(RMC_{i,y} \times W_{c,i,y} \times 3,664 \right)$$

гле

 $E_{CO2,y}$ - выбросы CO_2 от производства цемента, т CO_2 ;

СР_у - производство клинкера, т;

 $W_{i,C,y}$ - массовая доля i-оксида (CaO, MgO) в клинкере, полученного при кальцинировании карбонатного сырья, доля;

 $EF_{CO2,i}$ - коэффициент выбросов для оксида i, полученного из карбонатного сырья т CO_2/T ;

 $M_{\text{CD,y}}$ - масса цементной пыли, не возвращенной в обжиговую печь, т;

 $W_{i,CD,y}$ - массовая доля i-оксида (CaO, MgO) в цементной пыли, не возвращенной в обжиговую печь , доля;

 $RMC_{k,y}$ - расход углеродсодержащего нетопливного сырьевого материала $k,\, \tau;$

 $W_{C,k,y}$ - содержание углерода в составе нетопливного сырьевого материала k, доля;

3,664 - коэффициент перевода, т CO_2 /т C;

і - оксиды (СаО, MgO) в клинкере и цементной пыли;

n - количество видов оксидов (CaO, MgO) в клинкере и цементной пыли;

k - вид углеродсодержащего нетопливного сырьевого материала, подаваемого в обжиговую печь (кероген, зольная пыль и другие);


т - количество видов карбонатов, подаваемых в обжиговую печь.

клинкера (CP_v) принимается Производство ПО фактическим организации. Массовое содержание CaO и MgO в клинкере, полученного при кальцинирования карбонатного сырья (W_{i,C,v}) определяется по результатам лабораторных измерений содержания соответствующих оксидов в клинкере за вычетом доли оксидов, поступающих из некарбонатного сырья и содержащихся в не кальцинированных карбонатах в клинкере. Если некарбонатные источники СаО и MgO не применяются при производстве клинкера и лабораторные измерения содержания не кальцинированных карбонатов в клинкере на проводятся, значение $(W_{i,C,y})$ принимается равным содержанию соответствующих оксидов в клинкере. Значение коэффициента выбросов для іоксида (EF_i) принимается по справочнику (см. п. 4.2.7).

Масса цементной пыли, не возвращенной в обжиговую печь $(M_{\text{CD,y}})$, оценивается организациями на основе результатов измерений или расчетов. Массовое содержание CaO и MgO в цементной пыли, не возвращенной в обжиговую печь $(W_{i,\text{CD,y}})$, определяется по результатам лабораторных измерений содержания соответствующих оксидов в цементной пыли за вычетом доли оксидов, поступающих из некарбонатного сырья и содержащихся в не кальцинированных карбонатах цементной пыли. Значение массовой доли CaO и MgO в цементной пыли $(W_{i,\text{CD,y}})$ принимается равным соответствующему значению для клинкера $(W_{i,\text{C,y}})$, в случае, если данных лабораторных измерений отсутствуют. Значение коэффициента выбросов для i-оксида (EF_i) принимается по справочнику (см. п. 4.2.7).

При использовании в обжиговых печах углеродсодержащих нетопливных сырьевых материалов, за исключением карбонатов, организации определяют расход таких материалов ($RMC_{k,y}$) по результатам фактических измерений (взвешивания), а содержание углерода в них ($W_{C,k,y}$) принимается по справочным данным (см. п. 4.2.8).

Производство извести



Данная категория источников выбросов парниковых газов включает выбросы CO_2 , образующиеся при производстве извести, обжиге известняка, доломита и магнезита в результате кальцинации (высокотемпературного разложения) карбонатного сырья ($CaCO_3$, $MgCO_3$, $CaMg(CO_3)_2$) с получением извести всех типов, включая гашенную (гидратированную) известь.

Количественное определение выбросов CO_2 от производства извести выполняется для отдельных обжиговых печей, технологий производства извести или по организации в целом одним из следующих методов:

- расчет выбросов СО₂ на основе данных о расходе карбонатного сырья;
- расчет выбросов СО₂ на основе данных о производстве извести.

Выбор метода количественного определения выбросов осуществляется организациями исходя из доступности исходных данных для выполнения расчетов по формулам ниже и обеспечения наилучшей точности результатов.

Расчет выбросов CO_2 на основе данных о расходе карбонатного сырья (см. п. 4.2.7)

$$E_{\text{CO2,y}} = \sum_{j=1}^{n} \left(\mathbf{M}_{j,y} \times \mathbf{EF}_{\text{CO2,j}} \times \mathbf{F}_{j,y} \right) - \sum_{j=1}^{n} \left(\mathbf{M}_{\text{LD,y}} \times \mathbf{W}_{j,\text{LD,y}} \times \left(1 - \mathbf{F}_{\text{LD,y}} \right) \times \mathbf{EF}_{\text{CO2,j}} \right)$$

где

 $E_{CO2,y}$ - выбросы CO_2 от производства извести, т CO_2 ;

М_{і, у} - масса карбоната j, израсходованного в обжиговой печи, т;

 $EF_{CO2,j}$ - коэффициент выбросов для карбоната j, т CO_2 /т (см. п. 4.2.7);

 $F_{i,v}$ - степень кальцинирования карбоната j, доля;

М_{LD,у} - масса известковой пыли, образованной, т;

 $W_{j,LD,y}$ - массовая доля исходного карбоната j в составе известковой пыли, доля;

F_{LD,у} - степень кальцинирования известковой пыли, доля;

і - вид карбоната, подаваемого в обжиговую печь (кальцит, магнезит и другие);

n - количество видов карбонатов, подаваемых в обжиговую печь.

Масса карбоната j, израсходованного в обжиговой печи $(M_{j,y})$ определяется организациями по результатам измерений (взвешивания) карбонатного сырья за вычетом содержания влаги и примесей (при наличии соответствующих данных). Значение коэффициента выбросов для карбоната j $(EF_{CO2,j})$ принимается по справочнику (см. п. 4.2.7). Степень кальцинирования карбоната j (Fj,y) определяется на основе фактических данных измерений содержания карбонатов в извести отнесенных к общему количеству, израсходованных карбонатов, выраженных в тоннах, а при отсутствии фактических данных принимается для всего карбонатного сырья равным 1,0 (или 100%).

Поправка (уменьшение) количества выбросов CO_2 от производства извести, связанная с неполным кальцинированием карбонатов удаленных с известковой пылью и другими сопутствующими продуктами и отходами производства, осуществляется организациями в случае, если в организации имеются фактические данные о степени кальцинировании карбонатов в составе известковой пыли и других сопутствующих отходах. В противном случае, степень кальцинирования известковой пыли ($F_{LD,y}$) принимается равной 1,0 (или 100%), что дает нулевую вычитаемую поправку.

Масса известковой пыли, образованной при производстве извести ($M_{\rm LD,y}$), оценивается организациями на основе результатов измерений или расчетов. Массовая доля исходного карбоната j в составе известковой пыли, не возвращенной в обжиговую печь ($W_{\rm j,LD,y}$), принимается равной доли соответствующего карбоната j в составе сырья, израсходованного в обжиговой печи. Степень кальцинирования известковой пыли, не возвращенной в обжиговую печь ($F_{\rm LD,y}$), определяется по фактическим данным измерений. Значение коэффициента выбросов для карбоната j ($EF_{\rm CO2,j}$) принимается по справочнику (см. п. 4.2.7).

Расчет выбросов СО2 на основе данных о производстве извести

$$\mathbf{E}_{\mathbf{CO2,y}} = \sum\nolimits_{i=1}^{n} \Bigl(\mathbf{LP_y} \times \mathbf{W_{i,L,y}} \times \mathbf{EF_{co2,i}} \Bigr) + \sum\nolimits_{i=1}^{n} \Bigl(\mathbf{M_{LD,y}} \times \mathbf{W_{i,LD,y}} \times \mathbf{EF_{co2,i}} \Bigr)$$

где

 $E_{CO2,y}$ - выбросы CO_2 от производства извести, т CO_2 ;

LP_y - производство извести, т;

 $W_{i,L,y}$ - массовая доля і-оксида (CaO, MgO) в извести, доля;

 $EF_{CO2,i}$ - коэффициент выбросов для оксида i, полученного из карбонатного сырья, т CO_2/T ;

М_{LD,у} - масса известковой пыли, образованной, т;

 $W_{i,LD,y}$ - массовая доля i-оксида (CaO, MgO) в известковой пыли, доля;


i - оксиды (CaO, MgO) в извести и известковой пыли;

n - количество видов оксидов (CaO, MgO) в извести и известковой пыли.

Производство извести (LP_y) принимается по фактическим данным организации. Массовое содержание CaO и MgO в извести, полученных при кальцинирования

карбонатного сырья $(W_{i,L,y})$ определяется по результатам лабораторных измерений содержания соответствующих оксидов в извести за вычетом доли оксидов, поступающих из некарбонатного сырья и содержащихся в не кальцинированных карбонатах извести. Значение коэффициента выбросов для іоксида (EFCO2,i) принимается по справочнику.

Производство стекла



Данная категория источников выбросов парниковых газов включает выбросы CO_2 при производстве всех типов стекла, включая тарное стекло, листовое стекло, стекловолокно и стеклянной ваты (категория минеральной ваты), возникающие от стекловаренных печей непрерывного или периодического действия в результате высокотемпературного расплавления карбонатов щелочных и щелочноземельных элементов ($CaCO_3$, $CaMg(CO_3)_2$, Na_2CO_3 , $BaCO_3$, K_2CO_3 и другие).

Количественное определение выбросов CO_2 при производстве стекла осуществляется расчетным методом для отдельных стекловаренных печах или организации в целом по формуле:

$$E_{\text{CO2},y} = \sum\nolimits_{j=1}^{n} \left(M_{j,y} \times EF_{\text{CO2},j} \times F_{j,y} \right)$$

где

 $E_{CO2,y}$ - выбросы CO_2 от производства стекла, т CO_2 ;

 $M_{i,y}$ - масса карбоната j, израсходованного в стекловаренных печах, т;

ЕБ - коэффициент выбросов для карбоната ј, т СО2/т (см. п. 4.2.7);

 $F_{i,y}$ - степень кальцинирования карбоната j, доля;

j - вид карбоната, подаваемого в обжиговую печь (CaCO₃, CaMg(CO₃)₂, Na₂CO₃ и другие);


n - количество видов карбонатов, подаваемых в стекловаренные печи.

Масса карбоната j, израсходованного для производства стекла $(M_{j,y})$, определяется по фактическим данным организации за вычетом содержания влаги и примесей (при наличии соответствующих данных). При определении расхода карбонатного сырья не учитываются карбонатные материалы, произведенные методом карбонизации гидроксидов.

Значение коэффициента выбросов для карбоната j (EF $_j$) принимается по справочнику (см. п. 4.2.7).

Степень кальцинирования карбоната j ($F_{j,y}$) определяется на основе фактических данных измерений содержания карбонатов в стекле отнесенных к общему количеству, израсходованных карбонатов, выраженных в тоннах, а при отсутствии фактических данных принимается для всего карбонатного сырья равным 1,0 (или 100%).

Производство керамических изделий



Данная категория источников выбросов парниковых газов включает выбросы CO_2 при производстве кирпичей, кровельной черепицы, глазурованных керамических труб, огнеупорных и керамитовых изделий, напольной и стеновой плитки, столовых и декоративных предметов (бытовая керамика), керамической сантехники, технической керамики и неорганических абразивных материалов со связующим. Выбросы при производстве керамических изделий происходят в результате кальцинации карбонатов глины, а также добавок (использование известняка в качестве флюса). Большая часть керамической продукции изготавливается из одного или нескольких типов глины (например, огнеупорная глина и комовая глина).

Количественное определение выбросов CO_2 от производства керамических изделий выполняется по формуле:

$$\mathbf{E}_{\mathbf{CO2,y}} = \sum\nolimits_{i=1}^{n} \left(\mathbf{M}_{i,y} \times \mathbf{MF}_{i,y} \times \mathbf{EF}_{\mathbf{CO2,j}} \times \mathbf{F}_{i,y} \right)$$

где

 $E_{CO2,y}$ - выбросы CO_2 от производства керамических изделий, т CO_2 ;

 $M_{j,y}$ - расход минерального сырья, содержащего карбонат j, загруженное в обжиговую печь, τ ;

МГ_{і,у} - содержание карбоната ј в минеральном сырье, доля;

EFCO2, j - коэффициент выбросов для карбоната j, т CO2/т (см. п. 4.2.7);

 $F_{j,y}$ - степень кальцинирования карбоната j, доля;

Расход минерального сырья, содержащего карбонаты, загруженного в обжиговую печь для производства керамических изделий $(M_{j,y})$, принимается по фактическим данным организации. Содержание карбонатов в минеральном сырье $(MF_{j,y})$ определяется по фактическим данным измерений или справочным данным для соответствующих видов сырья.

Степень кальцинирования карбоната j ($F_{j,y}$) определяется на основе фактических данных измерений содержания карбонатов в керамической продукции, отнесенных к общему количеству, израсходованных карбонатов, выраженных в тоннах, а при отсутствии фактических данных принимается для всего карбонатного сырья равным 1,0 (или 100%).

Значение коэффициента выбросов для карбоната ј (ЕF_{CO2,j}) принимается по справочнику (см. п. 4.2.7).

4.6. Печать отчета

Для того чтобы оформить результаты расчета по операции в виде отчета, необходимо в окне «Расчет источника выделений» (см. п. 2.4.2) нажать на кнопку «Отчет» (или вызвать команду «Отчет по источнику выделения» из меню «Источники выделения» в главном окне программы).

Для формирования итогового отчета по источнику выбросов воспользуйтесь командой «Отчет» из меню «Источники выбросов» в главном окне программы.

Отчет, сформированный программой, появляется на экране компьютера в отдельном окне. Отчет состоит из заголовка, исходных данных, использованных в расчете, формул и результатов. Вы можете просмотреть отчет, распечатать его на принтере, сохранить в виде файла на диске иди открыть для редактирования в Microsoft Word (или другой программе, установленной в операционной системе как редактор файлов RTF).

От разработчика программы

Фирма «Интеграл» рада предложить Вам программу «Эколог-Парниковые газы: Сжигание в факелах», которая позволяет рассчитать фактическую массу выбросов парникового газа в пересчете на углекислый газ (СО2-эквивалент) в результате сжигания природного газа на факельных установках.

Мы искренне надеемся, что выбор нашей программы не разочарует Вас и Вы найдете данный программный продукт удобным инструментом в Вашей работе.

В настоящем Руководстве мы постарались дать ответы на все вопросы, которые могут возникнуть при работе с программой. Здесь подробно рассмотрены все аспекты эксплуатации программы, дано исчерпывающее описание ее возможностей и элементов пользовательского интерфейса, даны рекомендации относительно порядка действий при работе с программой в автономном режиме и режиме вызова из внешней программы. Приводятся также рекомендации по устранению возможных неполадок в работе программы.

Хочется подчеркнуть, что Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь в освоении и эксплуатации программы. Все консультации оказываются бесплатно и бессрочно. Вы можете задавать Ваши вопросы по электронной почте (eco@integral.ru), присылать их факсом ((812) 717-70-01) или почтой (191036, Санкт-Петербург, 4-я Советская ул., 15 Б), а также звонить нам по многоканальному телефону ((812) 7401100). На сайте (www.integral.ru), имеется экологический форум, где Вы можете задать Ваши вопросы нам, а также пообщаться с Вашими коллегами – другими пользователями наших программ.

При обращении с вопросами по программам просим иметь под рукой номер Вашего электронного ключа (указан на ключе и на вкладыше в коробку компактдиска) или регистрационный номер организации-пользователя (выводится в окне «О программе»). Это позволит значительно ускорить работу с Вашим вопросом.

С удовольствием выслушаем любые Ваши замечания и предложения по совершенствованию этой и других наших программ.

Благодарим Вас за Ваш выбор и желаем приятной и эффективной работы!

5. О программе «Эколог-Парниковые газы: Сжигание в факелах»

5.1.Общие сведения

Программа «Эколог-Парниковые газы: Сжигание в факелах» позволяет рассчитать фактическую массу выбросов парникового газа в пересчете на углекислый газ (СО2-эквивалент) в результате сжигания природного газа на факельных установках.

Рассчитывается количество парниковых газов, образующихся в результате сжигания:

- газа газоконденсатных месторождений;
- газа дегазации угольных пластов;
- природного газа;
- попутного нефтяного газа.

Программа основана на следующих методических документах:

- Приказ от 20 июня 2015г. №300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации» (п. 2 Приложения 2 «Сборник методик количественного определения выбросов парниковых газов по категориям источников»);
- «Методические указания и руководство по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации»;
- «Методические рекомендации по проведению добровольной инвентаризации объема выбросов парниковых газов в субъектах Российской Федерации».

Процедура установки программы на компьютер описана в файле readme.txt, входящем в состав дистрибутива программы. Там же приведены требования к аппаратному и программному обеспечению компьютера.

5.2. Системные требования

Операционная система Windows 2000 или старше. 8 Мb на жестком диске, процессор 486 или старше. Объем оперативной памяти зависит от операционной системы:

Операционная система	Память, минимум	Память рекомендуемая
Windows 2000	1	2
Windows XP/Vista/7/8/10	2	2

Разрешение монитора: 1024x768

Отчеты создаются в формате Word-документов, которые могут быть просмотрены программами Word, NotePad и т.п. Для полноценной работы с программой необходимо наличие одного из этих программных продуктов на компьютере.

Необходимым условием инсталляции и работоспособности программы является наличие исправного параллельного порта (порта принтера) или USB-порта и подсоединенного к нему электронного ключа, на который зарегистрирована программа.

5.3. Порядок работы с программой

Для запуска программы достаточно нажать на кнопку «Пуск» («Start» в англоязычной версии Windows) на панели задач, которая обычно находится внизу экрана. После появления меню выберите пункт «Программы» («Programs»), а затем «Integral». В появившемся списке вы увидите все программы серии «Эколог», установленные на вашем компьютере. Выберите «Парниковые газы».

Порядок работы с программой:

- 1. Создайте предприятие (см. п. 6.1 настоящего Руководства)
- 2. Занесите один или несколько источников выброса (см. п. 6.4.1)
- 3. Для каждого источника выброса занесите один или несколько связанных с ним источников выделения (см. п. 6.4.2)
- 4. Занесите данные о каждом источнике выделения и проведите расчет по нему (см. п. 6.5)
- 5. Проведите расчет для каждого источника выбросов (см. п. 6.4.1)
- 6. При необходимости сформируйте и распечатайте отчет о расчете выбросов (см. п. 6.6)

6. Работа с программой

6.1. Главное окно программы

В программе используется иерархическое представление данных об источниках загрязнения. На верхнем уровне находятся предприятия, обладающие уникальным кодом. Каждое предприятие может иметь любое количество источников выброса, характеризуемых номерами площадки, цеха, источника и варианта, каждый источник выброса может содержать любое количество источников выделения.

Меню главного окна программы состоит из следующих пунктов:

Название пункта	Состав	
Объекты	Добавить, удалить, копировать объект (предприятие), редактировать, отчет по объекту	
Источники	Добавить, удалить, копировать источник выбросов	
выбросов	Расчет выбросов источника Данные по источнику выбросов	
	Формирование отчета о результатах расчета по источнику выбросов	
Источники	Добавить, удалить, копировать источник выделения	
выделения	Расчет выбросов по источнику выделения Формирование отчета о результатах расчета по источнику выделения	
	Перенести данные на другой год (см. п. 6.4.2)	
Справочники	Справочник ОКВЭД (см. п. 6.2.2) Справочник веществ (см. п. 6.2.1) Справочник топлив (см. п. 6.2.3) Справочник компонентов топлива (см. п. 6.2.4) Справочник плотности парниковых газов (см. п. 6.2.5) Коэффициенты недожога углеводородной смеси на факельной установке (см. п. 6.2.6)	
Настройки	Настройки программы (см. п. 6.3) Интернет обновление (см. п. 6.3)	
?	Вызов помощи Информация о программе	

Для окна объекта (предприятия), источника выброса и источника выделения в главном окне программы имеется также своя панель инструментов (кнопок с изображениями), дублирующих наиболее часто используемые команды.



Рисунок 7- Панель инструментов для операций с объектами



Рисунок 8 - Панель инструментов для операций с источниками выбросов



Рисунок 9 - Панель инструментов для операций с источниками выделений

Основная (остальная) часть главного окна программы содержит область данных по объектам (предприятиям) и источникам выбросов (слева, см. п. 6.4.1) и область данных по источникам выделения (справа, см. п. 6.4.2).


6.2. Справочники

Справочники программы содержат информацию, используемую при расчете. Все справочники доступны для редактирования.

6.2.1. Справочник веществ

Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 6.1).


Справочник веществ содержит информацию о веществах, расчет выбросов которых осуществляется программой. Редактированию поддаются название вещества и величина потенциала глобального потепления. Изменять данные справочника Вам, скорее всего, не придется.



6.2.2. Справочник ОКВЭД

Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 6.1).


Экранная форма, предназначенная для просмотра и редактирования справочника. На ней представлены элементы управления, пользуясь которыми, Вы можете вносить изменения в справочник.




6.2.3. Справочник топлив

Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 6.1).


Экранная форма, предназначенная для просмотра и редактирования справочника. На ней представлены элементы управления, пользуясь которыми, Вы можете вносить изменения в справочник.




Для вызова формы выберите команду «Свойства топлива» на панели инструментов справочника топлив.



В справочнике предусмотрен механизм для расчета коэффициентов выбросов от сжигания углеводородной смеси на факельной установке. Вызвать формы для расчета необходимо кнопкой в соответствующей ячейке (см. рис. ниже).



6.2.3.1. Расчет коэффициента выбросов СО2



$$\text{EF}_{\text{CO2}j,y} = \left(W_{\text{CO2}j,y} + \sum\nolimits_{i=1}^{n} \left(W_{ij,y} \times n_{\text{C},i}\right) \times \left(1 - CF_{j,y}\right)\right) \times \rho_{\text{CO2}} \times 10^{-2}$$

где

EF_{CO2,by} - коэффициент выбросов ^{CO2} от сжигания ј-углеводородной смеси на факельной установке, т ^{CO2} /тыс. м3;

 ${
m W_{CO2j,y}}_{-}$ - содержани е $^{{
m CO}_2}$ в j-углеводородной смеси, % об. (% мол.);

 $\mathbf{W}_{i,j,y}$ - содержание і-компонента (кроме $^{\text{CO}_2}$) в ј-углеводородной смеси, % об. (% мол.);

псі - количество молей углерода на моль і-компонента углеводородной смеси;

СF_{ј.у} - коэффициент недожога ј-углеводородной смеси на факельной установке, доля;

$$\text{EF}_{\texttt{CO2}j,y} = \left(\mathbf{W}_{\texttt{CO2}j,y} + \sum\nolimits_{i=1}^{n} \left(\frac{\mathbf{W}_{ij,y} \times n_{\texttt{C},i} \times 44,011}{\mathbf{M}_{i}} \right) \times \left(1 - CF_{j,y} \right) \right) \times \rho_{j,y} \times 10^{-2}$$

где

 $EF_{CO2,j,y}$ - коэффициент выбросов CO_2 от сжигания j-углеводородной смеси на факельной установке, т CO_2 /тыс. м3;

 $\mathbf{W}_{\mathtt{CO2}_{j,y}}$ - содержани е $^{\mathtt{CO}_2}$ в j-углеводородной смеси, % мас.;

 $\mathbf{W}_{ij,y}$ - содержание і-компонента (кроме $^{\text{CO}_2}$) в j-углеводородной смеси, % мас.;

 ${
m n}_{{
m C}{
m i}}$ - количество молей углерода на моль і-компонента углеводородной смеси;


 \mathbf{M}_{i} - молярная масса і-компонента газообразного топлива, г/моль;

 $\mathrm{CF}_{j,y}$ - коэффициент недожога j-углеводородной смеси на факельной установке, доля;

 $ho_{j,y}$ - плотность j-углеводородной смеси, кг/м3;

40,011 – молярная масса CO₂

6.2.3.2. Расчет коэффициента выбросов СН4



```
EF_{CH4_{JJ}y} = W_{CH4_{JJ}y} \times CF_{Jy} \times \rho_{CH4} \times 10^{-2}
где


EF_{CH4_{JJ}y} - коэффициент выбросов ^{CH_4} от сжигания ј-углеводородной смеси на факельной установке, т ^{CH_4} /тыс. м3; W_{CH4_{JJ}y} - содержание ^{CH_4} в ј-углеводородной смеси на факельной установке, доля; ^{C}
CF_{Jy} - коэффициент недожога ј-углеводородной смеси на факельной установке, доля; ^{C}
CF_{Jy} = W_{CH4_{JJ}y} \times CF_{Jy} \times 10^{-2}
где

EF_{CH4_{JJ}y} = W_{CH4_{JJ}y} \times CF_{Jy} \times 10^{-2}
где

EF_{CH4_{JJ}y} = COДЕРЖАНИЕ В ј-углеводородной смеси, % мас.;
CF_{Jy} = COДЕРЖАНИЕ СН4_{Jy} \times CF_{Jy} \times 10^{-2}
```

6.2.4. Справочник компонентов топлива


Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 6.1). Экранная форма, предназначенная для просмотра и редактирования справочника. На ней представлены элементы управления, пользуясь которыми, Вы можете вносить изменения в справочник.



6.2.5. Справочник плотности парниковых газов

Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 6.1).


Экранная форма, предназначенная для просмотра и редактирования справочника. На ней представлены элементы управления, пользуясь которыми, Вы можете вносить изменения в справочник.



6.2.6. Коэффициенты недожога углеводородной смеси на факельной установке


Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 6.1).

Экранная форма, предназначенная для просмотра и редактирования справочника. На ней представлены элементы управления, пользуясь которыми, Вы можете вносить изменения в справочник.



6.3. Настройки

Окно настройки программы вызывается при помощи соответствующей команды меню «Настройки» в главном окне программы.



Настройки программы.

Путь к данным.

С помощью формы настроек вы можете менять путь к данным. В случае, если это новый каталог, старые справочники будут скопированы в новый каталог. Если справочники в каталоге уже есть, они останутся без изменений.

Точность.

Здесь Вы можете указать программе, сколько знаков после запятой показывать при отображении значений выбросов.

Настройки отчёта.

Галочка «Печать данных по источникам выделения» - настройка для отчёта по источнику выбросов. При установленной галочке в отчёт по источнику выбросов попадёт подробный отчёт по всем источникам выделения.

Интернет-обновление.


Заменить релиз программы в пределах одной и той же версии программы возможно при помощи функции «Интернет обновление». Вызвать данную функцию возможно через главное меню программы Сервис — Интернет обновление. Для этого необходимо, чтобы компьютер был подключен к интернету. После вызова

данной функции появится диалоговое окно, в котором будет указан и объем скачиваемого файла. После нажатия на кнопку «Обновить» запустится процедура обновления, после которой программа будет перезапущена. В случае если на компьютере установлен последний релиз программы, то появится сообщение, что обновление не требуется.

6.4. Источники выброса и выделения

6.4.1. Источники выброса


Левая часть главного окна программы посвящена занесению информации об источниках выбросов для Ваших предприятий. Каждый источник характеризуется номером площадки, цеха, источника и варианта. Комбинация этих четырех номеров должна быть уникальной. Каждый источник выброса должен содержать как минимум один источник выделения. Их может быть также и несколько; основное предназначение источников выделения — обеспечить пользователя гибким механизмом для расчета сложных источников выброса.



Все функции для работы с источниками выбросов продублированы на панели кнопок.

- добавить источник выбросов
- удалить источник выбросов
- копировать источник выбросов
- редактировать источник выбросов
- расчет по источнику выброса
- печать отчета по источнику выброса

Для включения в отчет необходимой информации вызовите форму редактирования источника выбросов ...




Задайте на форме код ОКТМО, ФИО ответственного за сбор исходных данных лица, его телефон и электронную почту. Нажмите «Сохранить и закрыть».

6.4.2. Источники выделения

В правой части главного окна программы представлен список источников выделения для того источника выбросов, который выбран Вами в левой части.


При помощи кнопок, расположенных под списком операций, Вы можете добавить или удалить источник выделений, перейти к окну занесения данных об источнике выделений (другой способ перейти в это окно — двойной щелчок левой кнопки мыши на источнике выделений) и сформировать отчет о расчете по источнику выделений.



В списке источников выделения указываются данные только тех источников, которые относятся к текущему источнику выбросов за текущий год. Текущий год указан над списком источников выделения, на панели инструментов

Текущий год: 2016

Выберите текущий год из выпадающего списка. Вы можете перенести введенные данные источника выделения на следующий или любой другой год с помощью специальной формы:



Вызывать форму для переноса данных на другой год можно с помощью кнопки на панели инструментов. При установленной галочке «Перенести все источники» будут перенесены все источники текущего года на другой год. В случае отстутствия галочки переносится один текущий источник выделения.

Порядок работы в этой части программы:

- 1. Добавьте (команда «Добавить объект» в меню «Объекты» в главном окне программы) или найдите нужный ранее созданный объект (предприятие).
- 2. Добавьте в этот объект новый источник выбросов (команда «Добавить источник выбросов» в меню «Источники выбросов» в главном окне программы) или найдите нужный ранее созданный.
- 3. В правой части главного окна введите список источников выделения (команда «Добавить источник выделения» в меню «Источники выделения») проведите расчет по каждому из них.
- 4. Произведите итоговый расчет для источника выбросов (команда «Расчет» в меню «Источники выбросов» в главном окне программы).
- 5. Сформируйте отчет (команда «Отчет» там же).

6.5. Расчет источника выделений

Это окно предназначено для ввода данных об источнике выделения. Набор исходных данных зависит от выбранного переключателя «Сжигаемый газ».

Занеся исходные данные, нажмите на кнопку «Рассчитать», после чего на экране появится окно «Результаты расчета».

В данную категорию источников выбросов парниковых газов включаются выбросы CO_2 и CH_4 , возникающие в результате сжигания на факельных установках природного газа, попутного нефтяного газа, шахтного метана и других

углеводородных смесей от продувки скважин, дегазации и вентиляции угольных шахт, опорожнения и продувки технологического оборудования и трубопроводов, утилизации некондиционных углеводородных смесей, нейтрализации выбросов загрязняющих веществ и других технологических операций.

В данную категорию источников выбросов парниковых газов не включаются выбросы парниковых газов от стационарного сжигания углеводородных смесей, осуществляемого для энергетических и технологических целей, а также выбросы при аварийных и чрезвычайных ситуациях.

Выбросы NO_2 , потенциально возникающие при сжигании углеводородных смесей в факелах, не учитываются.

Количественное определение выбросов парниковых газов от сжигания на факельных установках углеводородных смесей выполняется по формуле. При использовании в организации нескольких факельных установок с различной эффективностью сжигания углеводородных смесей расчет выполняется для каждой установки отдельно.

$$E_{i,y} = \sum_{i=1}^{n} (FC_{j,y} \times EF_{i,j,y})$$

где

 $\mathbb{E}_{i,y}$ - выбросы і-парникового газа от сжигания углеводородных смесей на факельной установке, т;

FC_{ј.у} - расход ј-углеводородной смеси на факельной установке, тыс. м3 (т);

 $EF_{ij,y}$ - коэффициент выбросов і-парникового газа от сжигания ј-углеводородной смеси на факельной установке, т/тыс. м3 (т/т); i - CO_2 CH_4 :

п - количество видов углеводородных смесей, сжигаемых на факельной установке.

Расход углеводородной смеси (FC_{j,y}) на факельных установках в организации должен включать все виды сжигаемых углеводородных смесей, а также расход топлива, используемого на поддержание горения факела.

При отсутствии фактических данных по компонентному химическому составу углеводородной смеси, сжигаемой на факельной установке за отчетный период, используются значения коэффициентов выбросов, представленные в справочнике, либо иные справочные данные в соответствии с пунктом 12 методических указаний.

Коэффициент недожога углеводородной смеси на факельной установке (CF_{j,y}) определяется экспериментально или принимается в соответствии с таблицей 2.2 приложения N 2 к методическим указаниям в зависимости от условий сжигания углеводородных смесей (бессажевое/сажевое сжигание). При отсутствии фактических данных об условиях сжигания углеводородных смесей на факельной установке (бессажевом/сажевом сжигании) значения коэффициента недожога

 $(CF_{j,y})$ принимается для месторождений или берутся из соответствующего справочника.

6.6. Печать отчета

Для того чтобы оформить результаты расчета по операции в виде отчета, необходимо в окне «Расчет источника выделений» (см. п. 6.4.2) нажать на кнопку «Отчет» (или вызвать команду «Отчет по источнику выделения» из меню «Источники выделения» в главном окне программы).

Для формирования итогового отчета по источнику выбросов воспользуйтесь командой «Отчет» из меню «Источники выбросов» в главном окне программы.

Отчет, сформированный программой, появляется на экране компьютера в отдельном окне. Отчет состоит из заголовка, исходных данных, использованных в расчете, формул и результатов. Вы можете просмотреть отчет, распечатать его на принтере, сохранить в виде файла на диске иди открыть для редактирования в Microsoft Word (или другой программе, установленной в операционной системе как редактор файлов RTF).

От разработчика программы

Фирма «Интеграл» рада предложить Вам программу «Эколог-Парниковые газы: Нефтепереработка», которая позволяет рассчитать фактическую массу выбросов парникового газа в пересчете на углекислый газ (СО2-эквивалент) при проведении операций, связанных с нефтепереработкой.

Мы искренне надеемся, что выбор нашей программы не разочарует Вас и Вы найдете данный программный продукт удобным инструментом в Вашей работе.

В настоящем Руководстве мы постарались дать ответы на все вопросы, которые могут возникнуть при работе с программой. Здесь подробно рассмотрены все аспекты эксплуатации программы, дано исчерпывающее описание ее возможностей и элементов пользовательского интерфейса, даны рекомендации относительно порядка действий при работе с программой в автономном режиме и режиме вызова из внешней программы. Приводятся также рекомендации по устранению возможных неполадок в работе программы.

Хочется подчеркнуть, что Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь в освоении и эксплуатации программы. Все консультации оказываются бесплатно и бессрочно. Вы можете задавать Ваши вопросы по электронной почте (eco@integral.ru), присылать их факсом ((812) 717-70-01) или почтой (191036, Санкт-Петербург, 4-я Советская ул., 15 Б), а также звонить нам по многоканальному телефону ((812) 7401100). На сайте (www.integral.ru), имеется экологический форум, где Вы можете задать Ваши вопросы нам, а также пообщаться с Вашими коллегами – другими пользователями наших программ.

При обращении с вопросами по программам просим иметь под рукой номер Вашего электронного ключа (указан на ключе и на вкладыше в коробку компактдиска) или регистрационный номер организации-пользователя (выводится в окне «О программе»). Это позволит значительно ускорить работу с Вашим вопросом.

С удовольствием выслушаем любые Ваши замечания и предложения по совершенствованию этой и других наших программ.

Благодарим Вас за Ваш выбор и желаем приятной и эффективной работы!

7. О программе «Эколог-Парниковые газы: Нефтепереработка»

7.1.Общие сведения

Программа «Эколог-Парниковые газы: Нефтепереработка» позволяет рассчитать фактическую массу выбросов парникового газа в пересчете на углекислый газ (СО2-эквивалент) при проведении операций, связанных с нефтепереработкой.

Рассчитывается количество парниковых газов, образующихся в результате:

- фугитивных выбросов;
- нефтепереработки;
- производства аммиака;
- производства азотной кислоты, капролактама, глиоксаля и глиоксиловой кислоты;
- процессов нефтехимического производства.

Рассчитанная программой фактическая масса выбросов парникового газа в пересчете на углекислый газ (СО2-эквивалент) может быть использована, в частности, для заполнения соответствующей графы в разделе «2. Сведения о количестве и составе выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов (отдельно по каждому загрязняющему веществу от каждого источника)» Заявки о постановке объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет.

Программа основана на следующих методических документах:

- Приказ от 20 июня 2015 г. №300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объёма выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации»
- «Методические указания и руководство по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации»
- «Методические рекомендации по проведению добровольной инвентаризации объема выбросов парниковых газов в субъектах Российской Федерации»

Процедура установки программы на компьютер описана в файле readme.txt, входящем в состав дистрибутива программы. Там же приведены требования к аппаратному и программному обеспечению компьютера.

7.2. Системные требования

Операционная система Windows 2000 или старше. 8 Мb на жестком диске, процессор 486 или старше. Объем оперативной памяти зависит от операционной системы:

Операционная система	Память, минимум	Память рекомендуемая
Windows 2000	1	2
Windows XP/Vista/7/8/10	2	2

Разрешение монитора: 1024x768

Отчеты создаются в формате Word-документов, которые могут быть просмотрены программами Word, NotePad и т.п. Для полноценной работы с программой необходимо наличие одного из этих программных продуктов на компьютере.

Необходимым условием инсталляции и работоспособности программы является наличие исправного параллельного порта (порта принтера) или USB-порта и подсоединенного к нему электронного ключа, на который зарегистрирована программа.

7.3. Порядок работы с программой

Для запуска программы достаточно нажать на кнопку «Пуск» («Start» в англоязычной версии Windows) на панели задач, которая обычно находится внизу экрана. После появления меню выберите пункт «Программы» («Programs»), а затем «Integral». В появившемся списке вы увидите все программы серии «Эколог», установленные на вашем компьютере. Выберите «Парниковые газы».

Порядок работы с программой:

- 1. Создайте предприятие (см. п. 8.1 настоящего Руководства)
- 2. Занесите один или несколько источников выброса (см. п. 8.4.1)
- 3. Для каждого источника выброса занесите один или несколько связанных с ним источников выделения (см. п. 8.4.2)
- 4. Занесите данные о каждом источнике выделения и проведите расчет по нему (см. п. 8.5)
- 5. Проведите расчет для каждого источника выбросов (см. п. 8.4.1)
- 6. При необходимости сформируйте и распечатайте отчет о расчете выбросов (см. п. 8.6)

8. Работа с программой

8.1. Главное окно программы

В программе используется иерархическое представление данных об источниках загрязнения. На верхнем уровне находятся **предприятия**, обладающие уникальным кодом. Каждое предприятие может иметь любое количество **источников выброса**, характеризуемых номерами площадки, цеха, источника и варианта, каждый источник выброса может содержать любое количество **источников выделения**.

Меню главного окна программы состоит из следующих пунктов:

Объекты Источники выбросов Источники выделения Справочники Настройки ?

Название пункта	Состав	
Объекты	Добавить, удалить, копировать объект (предприятие),	
	редактировать, отчет по объекту	
TI	П-Б	
Источники	Добавить, удалить, копировать источник выбросов	
выбросов	<u> •</u>	
	Данные по источнику выбросов	
	Формирование отчета о результатах расчета по источнику выбросов	
Источники	Добавить, удалить, копировать источник выделения	
выделения	Расчет выбросов по источнику выделения	
	Формирование отчета о результатах расчета по источнику	
	выделения	
	Перенести данные на другой год (см. п. 8.4.2)	
Справочники	Справочник ОКВЭД (см. п. 8.2.2)	
.	Справочник веществ (см. п. 8.2.1)	
	Справочник топлив (см. п. 8.2.3)	
	Справочник компонентов топлива (см. п. 8.2.4)	
	Справочник плотности парниковых газов (см. п. 8.2.5)	
	Справочник продукции (см. п.8.2.6)	
	Справочник углеродсодержащего сырьевого материала	
	(см. п. 8.2.7)	
	(cm. ii. 0.2.7)	
	Справочник значений концентраций для определения	
	фугитивных выбросов (см. п. 8.2.8)	
	Справочник коэффициентов выбросов закиси азота (см. п.	
	8.2.9)	
	,	

Настройки Программы (см. п. 8.3)

Интернет обновление (см. п. 8.3)

? Вызов помощи

Информация о программе

Для окна объекта (предприятия), источника выброса и источника выделения в главном окне программы имеется также своя панель инструментов (кнопок с изображениями), дублирующих наиболее часто используемые команды.



Рисунок 10- Панель инструментов для операций с объектами



Рисунок 11 - Панель инструментов для операций с источниками выбросов



Рисунок 12 - Панель инструментов для операций с источниками выделений

Основная (остальная) часть главного окна программы содержит область данных по объектам (предприятиям) и источникам выбросов (слева, см. п. 8.4.1) и область данных по источникам выделения (справа, см. п. 8.4.2).


8.2. Справочники

Справочники программы содержат информацию, используемую при расчете. Все справочники доступны для редактирования.

8.2.1. Справочник веществ

Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 8.1).


Справочник веществ содержит информацию о веществах, расчет выбросов которых осуществляется программой. Редактированию поддаются название вещества и величина потенциала глобального потепления. Изменять данные справочника Вам, скорее всего, не придется.



8.2.2. Справочник ОКВЭД

Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 8.1).


Экранная форма, предназначенная для просмотра и редактирования справочника. На ней представлены элементы управления, пользуясь которыми, Вы можете вносить изменения в справочник.




8.2.3. Справочник топлив

Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 8.1).


Экранная форма, предназначенная для просмотра и редактирования справочника. На ней представлены элементы управления, пользуясь которыми, Вы можете вносить изменения в справочник.




Для вызова формы выберите команду «Свойства топлива» на панели инструментов справочника топлив.




В справочнике предусмотрен механизм для расчета коэффициентов выбросов углерода и расчет содержания углерода в топливе. Вызвать формы для расчета необходимо кнопкой в соответствующей ячейке (см. рис. ниже).



8.2.3.1. Расчет коэффициента выбросов СО2




8.2.3.2. Расчет содержания углерода в топливе



8.2.4. Справочник компонентов топлива

Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 8.1).


Экранная форма, предназначенная для просмотра и редактирования справочника. На ней представлены элементы управления, пользуясь которыми, Вы можете вносить изменения в справочник.



8.2.5. Справочник плотности парниковых газов

Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 8.1).


Экранная форма, предназначенная для просмотра и редактирования справочника. На ней представлены элементы управления, пользуясь которыми, Вы можете вносить изменения в справочник.



8.2.6. Справочник продукции


Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 8.1).

Экранная форма, предназначенная для просмотра и редактирования справочника. На ней представлены элементы управления, пользуясь которыми, Вы можете вносить изменения в справочник.



8.2.7. Справочник углеродсодержащего сырьевого материала


Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 8.1). Экранная форма, предназначенная для просмотра и редактирования справочника. На ней представлены элементы управления, пользуясь которыми, Вы можете вносить изменения в справочник.



8.2.8. Справочник значений концентраций для определения фугитивных выбросов


Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 8.1). Экранная

форма, предназначенная для просмотра и редактирования справочника. На ней представлены элементы управления, пользуясь которыми, Вы можете вносить изменения в справочник.




8.2.9. Справочник коэффициентов выбросов закиси азота

Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 8.1). Экранная форма, предназначенная для просмотра и редактирования справочника. На ней представлены элементы управления, пользуясь которыми, Вы можете вносить изменения в справочник.



8.3. Настройки

Окно настройки программы вызывается при помощи соответствующей команды меню «Настройки» в главном окне программы.



Настройки программы.

Путь к данным.

С помощью формы настроек вы можете менять путь к данным. В случае, если это новый каталог, старые справочники будут скопированы в новый каталог. Если справочники в каталоге уже есть, они останутся без изменений.

Точность.

Здесь Вы можете указать программе, сколько знаков после запятой показывать при отображении значений выбросов.

Настройки отчёта.

Галочка «Печать данных по источникам выделения» - настройка для отчёта по источнику выбросов. При установленной галочке в отчёт по источнику выбросов попадёт подробный отчёт по всем источникам выделения.


Интернет-обновление.

Заменить релиз программы в пределах одной и той же версии программы возможно при помощи функции «Интернет обновление». Вызвать данную функцию возможно через главное меню программы Сервис — Интернет обновление. Для этого необходимо, чтобы компьютер был подключен к интернету. После вызова данной функции появится диалоговое окно, в котором будет указан и объем скачиваемого файла. После нажатия на кнопку «Обновить» запустится процедура обновления, после которой программа будет перезапущена. В случае если на компьютере установлен последний релиз программы, то появится сообщение, что обновление не требуется.


8.4. Источники выброса и выделения

8.4.1. Источники выброса


Левая часть главного окна программы посвящена занесению информации об источниках выбросов для Ваших предприятий. Каждый источник характеризуется номером площадки, цеха, источника и варианта. Комбинация этих четырех номеров должна быть уникальной. Каждый источник выброса должен содержать как минимум один источник выделения. Их может быть также и несколько; основное предназначение источников выделения — обеспечить пользователя гибким механизмом для расчета сложных источников выброса.



Все функции для работы с источниками выбросов продублированы на панели кнопок.



Для включения в отчет необходимой информации вызовите форму редактирования источника выбросов




Задайте на форме код ОКТМО, ФИО ответственного за сбор исходных данных лица, его телефон и электронную почту. Нажмите «Сохранить и закрыть».

8.4.2. Источники выделения

В правой части главного окна программы представлен список источников выделения для того источника выбросов, который выбран Вами в левой части.

При помощи кнопок, расположенных под списком операций, Вы можете добавить или удалить источник выделений, перейти к окну занесения данных об источнике выделений (другой способ перейти в это окно – двойной щелчок левой кнопки


мыши на источнике выделений) и сформировать отчет о расчете по источнику выделений.



В списке источников выделения указываются данные только тех источников, которые относятся к текущему источнику выбросов за текущий год. Текущий год указан над списком источников выделения, на панели инструментов

Текущий год: 2016

Выберите текущий год из выпадающего списка. Вы можете перенести введенные данные источника выделения на следующий или любой другой год с помощью специальной формы:



Вызывать форму для переноса данных на другой год можно с помощью кнопки на панели инструментов. При установленной галочке «Перенести все источники» будут перенесены все источники текущего года на другой год. В случае отстутствия галочки переносится один текущий источник выделения.

Порядок работы в этой части программы:

- 1. Добавьте (команда «Добавить объект» в меню «Объекты» в главном окне программы) или найдите нужный ранее созданный объект (предприятие).
- 2. Добавьте в этот объект новый источник выбросов (команда «Добавить источник выбросов» в меню «Источники выбросов» в главном окне программы) или найдите нужный ранее созданный.
- 3. В правой части главного окна введите список источников выделения (команда «Добавить источник выделения» в меню «Источники выделения») проведите расчет по каждому из них.

- 4. Произведите итоговый расчет для источника выбросов (команда «Расчет» в меню «Источники выбросов» в главном окне программы).
- 5. Сформируйте отчет (команда «Отчет» там же).

8.5. Расчет источника выделений

Это окно предназначено для ввода данных об источнике выделения. Набор исходных данных зависит от выбранного переключателя.

Занеся исходные данные, нажмите на кнопку «Рассчитать», после чего на экране появится окно «Результаты расчета».

Фугитивные выбросы

Категория источников "фугитивные выбросы" включает организованные и неорганизованные выбросы СН4 и СО2 в атмосферу, возникающие в результате технологических операций, осуществляемых при добыче, транспортировке, хранении и переработки нефти и природного газа, а также при добыче угля подземным способом.

В количественное определение фугитивных выбросов парниковых газов в организациях включаются организованные постоянные или залповые выбросы в результате удаления технологических газов в атмосферу через свечи и дефлекторы (отведение, рассеивание, стравливание) без сжигания или каталитического окисления. Технологические операции, приводящие к фугитивным выбросам, связанные с нефтью и газом, включают продувки скважин, технологических трубопроводов, участков газопроводов, технологического оборудования; стравливание из технологического оборудования, из коммуникаций, участков газопроводов; вытеснение воздуха газом; выветривание (дегазация); пуски, остановки, изменение режимов работы газоперекачивающих агрегатов, а также технологические операции, осуществляемые при добыче угля подземным способом (дегазация сопутствующих газов из угольных пластов и вентиляция воздуха угольных шахт).

В количественное определение фугитивных выбросов парниковых газов в организациях не включаются неорганизованные выбросы в результате утечек из технологического оборудования через сварные швы, фланцевые и резьбовые соединения, сальниковые уплотнения, штоки кранов, выбросы от добычи угля открытым способом, низкотемпературного окисления и неконтролируемого сжигания угля после добычи, выбросы от закрытых скважин и угольных шахт, выбросы при аварийных и чрезвычайных ситуациях.

Количественное определение фугитивных выбросов парниковых газов осуществляется расчетным методом на основе данных о расходе углеводородной смеси для осуществления технологических операций или объеме их отведения (стравливания, рассеивания) без сжигания или каталитического окисления. Расчет выполняется по формуле:

$$\mathbf{E}_{i,y} = \sum_{j=1}^{n} (\mathbf{FC}_{j,y} \times \mathbf{W}_{ij,y} \times \mathbf{P}_{i} \times 10^{-2})$$

Е_{і,у} - фугитивные выбросы парникового газа, т;

 $FC_{j,y}$ - расход углеводородной смеси на технологические операции (объем отведения без сжигания), тыс. M^3 ;

 $W_{i,j,y}$ - содержание парникового газа в углеводородной смеси, % об.;

• - плотность парникового газа, кг/м³ (можно выбрать из справочника);

i - CO₂, CH₄;

Расход углеводородной смеси на технологические операции и объем отведения углеводородных смесей без сжигания (FCj,y) определяется по фактическим инструментальным или расчетным данным.

Нефтепереработка

Данная категория источников выбросов парниковых газов включает выбросы CO2 от промышленных процессов связанных с переработкой нефти на нефтеперерабатывающих предприятиях, возникающие в результате стационарного сжигания топлива, сжигания углеводородных смесей в факелах, каталитических процессов крекинга и риформинга, прокалки кокса и производства водорода, а также выбросы CH4 от сжигания углеводородных смесей в факелах.

Потенциальные выбросы парниковых газов в нефтеперерабатывающем производстве, связанные также с производством нефтяного кокса и окисленных битумов, сероочисткой, неорганизованными выбросами в результате утечек газообразного топлива, являются незначительными и могут не оцениваться.

Данная категория источников выбросов не включает выбросы парниковых газов от стационарного сжигания топлива, не связанного непосредственно с процессами нефтепереработки, а также выбросы при аварийных и чрезвычайных ситуациях. Выбросы СН4 и N2O, потенциально возникающие при переработке нефти, не учитываются.

Количественное определение выбросов CO2 от каталитических процессов переработки нефти, возникающих при выжиге кокса катализаторов (регенерации катализаторов) выполняется:

ECO2,y = Mкокс,y x WC,кокс,y x 3,664, где

ЕСО2, у - выбросы СО2 от регенерации катализаторов, т СО2;

Мкокс, у - выгорание кокса на катализаторе в регенераторах установок каталитических процессов нефтепереработки, т;

WC,кокс,у - содержание углерода в коксе, т C/т кокса;

3,664 - коэффициент перевода, т СО2/т С.

Масса кокса, выжигаемого при регенерации катализаторов (Мкокс,у) принимается по фактическим данным организации. Содержание углерода в коксе (WC,кокс,у) определяется по фактическим данным организации или поставщика катализаторов, а при отсутствии таких данных принимается по умолчанию равным 0,94 т С/т кокса. Масса сгоревшего углерода при регенерации катализатора (Мкокс,у х WC,кокс,у) может определяться по фактическим данным измерений в соответствии с пунктами.

Для процесса каталитического крекинга, в котором регенерация катализатора происходит непрерывно, масса сгоревшего углерода определяется по формулам: Мугл.,y = (Qy x Ky) / 100, где

Мугл.,у - масса сгоревшего углерода при регенерации катализатора, т;

Qy - масса сырья, переработанного, т;

 ${
m Ky}$ - средневзвешенный выход углерода, для которого определяется выброс парниковых газов, % мас.

$$\mathbf{K}_{\mathbf{y}} = \frac{(\sum_{i=1}^{\mathbf{z}-1} (\mathbf{k}_{i} \times \mathbf{m}_{i})) + (\mathbf{k}_{\mathbf{z}} \times \mathbf{m}_{\mathbf{z}})}{\mathbf{Q}_{\mathbf{y}}},$$
где

 k_i - расчетный выход углерода, одного из нескольких измерений, для которого определяется выброс парниковых газов, % мас.;

т; - масса сырья, т;

$$\mathbf{m}_{\bullet} - \mathbf{Q}_{\mathbf{y}} - \sum_{i=1}^{\mathbf{y}-1} \mathbf{m}_{i}$$

Выход углерода каталитического крекинга (k_i) определяется путем одновременной фиксации массовых расходов сырья и продуктов установки каталитического крекинга, измерения расхода дымовых газов регенератора, давления, температуры газов, также концентрации CO, CO_2 в отходящих газах. По данным измерений составляется материальный баланс установки, производится расчет массы углерода сжигаемого на катализаторе в единицу времени на момент фиксации параметров. Выход углерода определяется делением массы углерода, сжигаемого на катализаторе в единицу времени на расход сырья в момент фиксации параметров.

Для процессов гидрокрекинга, риформинга, гидроочистки, в которых регенерация катализатора происходит периодически, масса углерода сгоревшего при регенерации катализатора определяется по формуле:

 $M_{\text{угл.,y}}$ - масса сгоревшего углерода при регенерации катализатора, т;

 \mathbf{W}_{v} - масса регенерируемого катализатора, т;

- уменьшение содержания углерода на катализаторе при регенерации, % мас.

Количественное определение выбросов ${\rm CO_2}$ от прокалки кокса выполняется по формуле:

$$\mathbf{E}_{\mathrm{CO}_{xy}} = \left(\left(\mathbf{M}_{\mathrm{max}, \mathrm{cusp}, y} \times \mathbf{W}_{\mathrm{C, max}, \mathrm{cusp}, y}\right) - \left(\mathbf{M}_{\mathrm{max}, \mathrm{spec}, y} \times \mathbf{M}_{\mathrm{max}, \mathrm{max}, y}\right) \times \mathbf{W}_{\mathrm{C, max}, \mathrm{spec}, y}\right) \mathbf{3}, 664$$

где

E₁₀₀ - выбросы CO_2 от прокалки нефтяного кокса, т CO_2 ;

 $M_{\text{кокс сыр.,y}}$ - количество сырого кокса, поступившего на установку прокалки кокса, т;

 $W_{C,\text{кокс сыр.,y}}$ - содержание углерода в сыром коксе, поступившем на установку прокалки кокса, т C/T;

 $M_{\text{кокс прок,y}}$ - количество прокаленного кокса, полученного на установке прокалки кокса, т;

 $M_{\text{кокс}}$ пыль,у - количество пыли от установки прокалки нефтяного кокса, уловленной системой пылеочистки, т;

 $W_{C, \text{кокс прок., y}}$ - содержание углерода в прокаленном коксе, т C/T;

3,664 - коэффициент перевода, т CO_2 /т C.

Количество сырого кокса, поступившего на установку прокалки кокса ($M_{\text{кокс}}$ сыр.,у), количество прокаленного кокса ($M_{\text{кокс}}$ прок,у) и количество уловленной пыли ($M_{\text{кокс}}$ пыль,у) принимается по фактическим данным организации.

Количественное определение выбросов CO_2 от производства водорода выполняется по формуле:

 $E_{CO2,y} = RMC_{i,y} \times W_{C,i,y} \times 3,664$, где

 $E_{CO2,v}$ - выбросы CO_2 от производства водорода, т CO_2 ;

 $RMC_{i,y}$ - расход углеродсодержащего сырья (топлива) на производство водорода, т, тыс. m^3 , т у.т. или TДж;

 $W_{C,i,y}$ - содержание углерода в углеродсодержащем сырье (топливе), т С/ед.;

Расход углеродсодержащего сырья (топлива) на производство водорода (RMC_{i,y}) принимается по фактическим данным организации.

Производство аммиака

Данная категория источников выбросов парниковых газов включает выбросы CO_2 при производстве аммиака (NH_3) методом парового реформинга газообразного углеродсодержащего сырья или частичного окисления жидкого или твердого углеродсодержащего сырья.

При использовании диоксида углерода (CO_2) , образованного в процессе производства аммиака, в качестве сырья для получения карбамида (мочевины), товарного CO_2 или других химических веществ, выбросы CO_2 от производства аммиака должны быть определены за вычетом количества CO_2 уловленного и использованного для производства других веществ.

Количественное определение выбросов CO_2 от производства аммиака выполняется расчетным методом по формуле:

$$\mathbf{E}_{\mathbf{CO}_{\mathbf{J},\mathbf{y}}} = \sum_{j=1}^{n} \left(\mathbf{RMC}_{\mathbf{J},\mathbf{y}} \times \mathbf{FF}_{\mathbf{COZ},\mathbf{J},\mathbf{y}} \times \mathbf{OF}_{\mathbf{J},\mathbf{y}} \right) - \mathbf{R}_{\mathbf{COZ}}$$

Есе, - выбросы CO_2 от производства аммиака, т CO_2 ;

 $RMC_{j,y}$ - расход углеродсодержащего сырья (топлива) на производство аммиака, тыс. M^3 , т, т у.т. или TДж;

 $EF_{CO2,j,y}$ - коэффициент выбросов CO_2 от использования углеродсодержащего сырья (топлива), т CO_2 /ед.;

ОF_{і,у} - коэффициент окисления углеродсодержащего сырья (топлива), доля;

 $R_{\rm CO2}$ - масса ${\rm CO}_2$, образовавшегося в процессе производства аммиака, извлеченного для дальнейшего использования в качестве сырья для получения товарной продукции, т;

Расход углеродсодержащего сырья и топлива $(RMC_{j,y})$, используемого на технологические и энергетические цели при производстве аммиака, принимается по фактическим данным организации.

Коэффициент окисления ($OF_{j,y}$) принимается для всех видов газообразного, жидкого и твердого углеродсодержащего сырья (топлива) по умолчанию равным 1,0 (соответствует 100% окислению).

Если в процессе производства аммиака часть образованного углекислого газа (CO_2) улавливается и используется в качестве сырья для производства карбамида и другой товарной продукции, содержащей углерод, то объем выбросов CO_2 от производства аммиака должен быть скорректирован на соответствующее количество $CO_2(R_{CO2})$ на основе оценок или материальных балансов производства.

Производство азотной кислоты, капролактама, глиоксаля и глиоксиловой кислоты

Данная категория источников выбросов включает выбросы N_2O при производстве азотной кислоты, капролактама, глиоксаля и глиоксиловой кислоты, образующиеся как побочный продукт при каталитическом окислении аммиака и протекании химических реакций с окислами азота и азотной кислотой в процессе производства. Выбросы N_2O зависят от применяемых технологий очистки и разрушения отходящих газов, которые необходимо принимать во внимание при количественном определении выбросов парниковых газов.

Количественное определение выбросов N_2O при производстве азотной кислоты, капролактама, глиоксаля и глиоксиловой кислоты осуществляется одним из следующих методов:

- \bullet расчет выбросов N_2O на основе данных измерений концентрации N_2O и расхода отходящих газов от установок химического производства;
- \bullet расчет выбросов N_2O на основе данных о производстве химической продукции и коэффициентах выбросов.

Выбор метода количественного определения выбросов осуществляется организациями исходя из доступности исходных данных для выполнения расчетов по формулам и обеспечения наилучшей точности результатов.

Расчет выбросов N_2O на основе данных измерений концентрации N_2O и расхода отходящих газов от установок химического производства:

Расчет выбросов выполняется по формуле

$$E_{N2O,i,y} = Q_{i,y} \times C_{N2O,i,y} \times 10^{-9}$$
, где

 $E_{N2O,i,y}$ - выбросы N_2O от производства химической продукции, т N_2O ;

 $Q_{i,y}$ - расход отходящих газов от установки производства химической продукции выбрасываемых в атмосферу, м³ (кг);

 $C_{\rm N2O,i,y}$ - средняя концентрация N_2O в отходящих газах, выбрасываемых в атмосферу от установки производства химической продукции, мг/м³ (мг/кг);

Расход отходящих газов от установки производства химической продукции выбрасываемых в атмосферу $(Q_{i,y})$ определяется путем непрерывных или периодических измерений. Периодические измерения должны проводиться не реже 1 раза в три месяца и использоваться для определения расхода отходящих газов с учетом продолжительности работы установки.

Концентрация N_2O в отходящих газах, выбрасываемых в атмосферу, определяется путем непрерывных или периодических измерений. Измерения концентрации N_2O в отходящих газах должно проводиться после всех применяемых систем очистки и разрушения отходящих газов. Периодические измерения должны проводиться не реже 1 раза в три месяца.

Расчет выбросов N_2O на основе данных о производстве химической продукции и коэффициентах выбросов:

Расчет выполняется по формуле:

 $E_{N2O,i,y} = P_{i,y} x EF_{N2O,i,y} x 10^{-3}$, где

 $E_{\rm N2O,i,y}$ - выбросы $N_2{\rm O}$ от производства химической продукции, т $N_2{\rm O}$;

 $P_{i,y}$ - производство химической продукции, т;

 $EF_{N2O,i,y}$ - коэффициент выбросов N_2O от производства химической продукции, кг/т;

Производство химической продукции ($P_{i,y}$) принимается по фактическим данным организации. Производство химической продукции (азотная кислота, капролактам, глиоксаль и глиоксиловая кислота) должно включать общее количество производимой продукции данного вида в организации, а не только товарной продукции, отпущенной сторонним потребителям. Количество произведенной азотной кислоты определяется в пересчете на 100% азотную кислоту.

$$\mathbf{EF_{NMOLY}} = \frac{\mathbf{Q_{i,y}} \times \mathbf{C_{MMO,j,y}} \times 10^{-9}}{\mathbf{P_{i,y}}}$$
, где

 $EF_{N2O,i,y}$ - коэффициент выбросов N_2O от производства химической продукции, $\kappa\Gamma/T$;

 $Q_{i,y}$ - средний расход отходящих газов от установки производства химической продукции выбрасываемых в атмосферу, м 3 /час (кг/час);

 $C_{N2O,i,y}$ - средняя концентрация N_2O в отходящих газах, выбрасываемых в атмосферу от установки производства химической продукции, мг/м³ (мг/кг);

 $P_{i,y}$ - среднее производство химической продукции, т/час;

Коэффициент выбросов N_2O от производства химической продукции і должен определяться ежегодно на основе измерений расхода отходящих газов, концентрации N_2O в отходящих газах и производства продукции, выполненных при нормальных условиях ведения технологического процесса. Измерения концентрации N_2O в отходящих газах должно проводиться после всех

применяемых систем очистки и разрушения отходящих газов. Производство химической продукции должно включать общее количество производимой продукции данного вида в организации, а не только товарной продукции, отпущенной сторонним потребителям.

Нефтехимическое производство

Данная категория источников выбросов парниковых газов включает выбросы CO_2 в нефтехимическом производстве, возникающие при получении метанола, этилена и пропилена, этилендихлорида, окиси этилена, акрилонитрила, сажи различными методами (реформинг, крекинг, частичное окисление и другие) в результате дожигания отходящих технологических газов и отходов производства в печах дожига и факельных установках, отведения технологических газов в атмосферу без сжигания, а также сжигании отходящих технологических газов, побочных продуктов и отходов производства для энергетических и технологических целей.

К нефтехимическому производству относится производство указанных веществ, получаемых как конечный товарный продукт, так и промежуточное сырье для производства других веществ. Выбросы от получения других продуктов нефтехимического производства могут быть оценены организациями в соответствии с данным разделом настоящих методических указаний. К нефтехимическому производству не относится продукция, получаемая как побочная в процессе других производств.

В данную категорию источников парниковых газов не включаются выбросы CH_4 и N_2O . Выбросы CO_2 , связанные со сжиганием топлива для осуществления технологических процессов нефтехимического производства, могут учитываться в данной категории, если учет данного топлива не осуществляется раздельно.

Выбор метода количественного определения выбросов осуществляется организациями исходя из доступности исходных данных для выполнения расчетов по формулам и обеспечения наилучшей точности результатов.

Расчет выбросов ${\rm CO_2}$ на основе углеродного баланса нефтехимического производства

Расчет выбросов выполняется по формуле:

$$\mathbf{E}_{\mathbf{c}_{\mathbf{U}\mathbf{S},\mathbf{y}}} = \left[\sum_{i=1}^{m} \left(\mathbf{RMC}_{\mathbf{S}_{\mathbf{A}\mathbf{y}}} \times \mathbf{W}_{\mathbf{c}_{\mathbf{A}\mathbf{y}}}\right) - \left(\sum_{i=1}^{n} \left(\mathbf{PP}_{\mathbf{v}\mathbf{y}} \times \mathbf{W}_{\mathbf{c}_{\mathbf{A}\mathbf{y}}}\right) + \sum_{j=1}^{n} \left(\mathbf{SP}_{\mathbf{y},\mathbf{y}} \times \mathbf{W}_{\mathbf{c}_{\mathbf{A}\mathbf{y}}}\right)\right)\right] \times 3,664$$
, Fig.

 $E_{CO2,y}$ - выбросы CO_2 от производства нефтехимической продукции, т CO_2 ;

 $RMC_{k,i,y}$ - расход углеродсодержащего сырья на производство нефтехимического продукта, т, тыс. M^3 , т у.т. или $T\mathcal{L}$ ж;

 $W_{C,k,y}$ - содержание углерода в углеродсодержащем сырья, т C/ед.;

 $PP_{i,y}$ - производство нефтехимического продукта, т, тыс. M^3 , т у.т. или ТДж;

 $W_{C,i,y}$ - содержание углерода в нефтехимическом продукте, т С/ед.;

 $SP_{j,i,y}$ - производство вторичного (сопутствующего) продукта в процессе производства нефтехимического продукта, т, тыс. M^3 , т у.т. или $T \not \square M$;

 $W_{C,j,y}$ - содержание углерода во вторичном (сопутствующем) продукте, т С/ед.;

Производство нефтехимической продукции $(PP_{i,y})$, расход углеродсодержащего сырья на производство нефтехимического продукта $(RMC_{k,i,y})$, производство вторичных (сопутствующих) продуктов при производстве нефтехимической продукции $(SP_{j,i,y})$ принимается по фактическим данным организации. Количество вторичных (сопутствующих) нефтехимических продуктов при производстве метанола, этилендихлорида, окиси этилена и сажи принимается равным нулю, поскольку не образуются в процессе производства.

Расчет выбросов CO_2 на основе раздельного определения выбросов от стационарного сжигания топлива, фугитивных выбросов и выбросов от сжигания на факелах:

Расчет выполняется по формуле:

 $E_{\text{CO2,y}} = E_{\text{CO2,стац.,y}} + E_{\text{CO2,фугитив.,y}} + E_{\text{CO2,факел.,y}},$ где

 $E_{CO2,v}$ - выбросы CO_2 от производства нефтехимической продукции, т CO_2 ;

 $E_{CO2, cтац, y}$ - выбросы CO_2 от стационарного сжигания топлива и побочных продуктов при производстве нефтехимической продукции, т CO_2 ;

 $E_{CO2, фугитив.,y}$ - фугитивные выбросы CO_2 при производстве нефтехимической продукции, т CO_2 ;

 $E_{CO2, \phi a k e n., y}$ - выбросы CO_2 при сжигании углеводородных газов на факельной установке при производстве нефтехимической продукции, т CO_2 .

8.6. Печать отчета

Для того чтобы оформить результаты расчета по операции в виде отчета, необходимо в окне «Расчет источника выделений» (см. п. 8.4.2) нажать на кнопку «Отчет» (или вызвать команду «Отчет по источнику выделения» из меню «Источники выделения» в главном окне программы).

Для формирования итогового отчета по источнику выбросов воспользуйтесь командой «Отчет» из меню «Источники выбросов» в главном окне программы.

Отчет, сформированный программой, появляется на экране компьютера в отдельном окне. Отчет состоит из заголовка, исходных данных, использованных в расчете, формул и результатов. Вы можете просмотреть отчет, распечатать его на принтере, сохранить в виде файла на диске иди открыть для редактирования в Microsoft Word (или другой программе, установленной в операционной системе как редактор файлов RTF).

От разработчика программы

Фирма «Интеграл» рада предложить Вам программу «Эколог-Парниковые газы: Металлургия», которая позволяет рассчитать фактическую массу выбросов парникового газа в пересчете на углекислый газ (СО2-эквивалент) в результате сжигания природного газа на факельных установках.

Мы искренне надеемся, что выбор нашей программы не разочарует Вас и Вы найдете данный программный продукт удобным инструментом в Вашей работе.

В настоящем Руководстве мы постарались дать ответы на все вопросы, которые могут возникнуть при работе с программой. Здесь подробно рассмотрены все аспекты эксплуатации программы, дано исчерпывающее описание ее возможностей и элементов пользовательского интерфейса, даны рекомендации относительно порядка действий при работе с программой в автономном режиме и режиме вызова из внешней программы. Приводятся также рекомендации по устранению возможных неполадок в работе программы.

Хочется подчеркнуть, что Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь в освоении и эксплуатации программы. Все консультации оказываются бесплатно и бессрочно. Вы можете задавать Ваши вопросы по электронной почте (eco@integral.ru), присылать их факсом ((812) 717-70-01) или почтой (191036, Санкт-Петербург, 4-я Советская ул., 15 Б), а также звонить нам по многоканальному телефону ((812) 7401100). На сайте (www.integral.ru), имеется экологический форум, где Вы можете задать Ваши вопросы нам, а также пообщаться с Вашими коллегами – другими пользователями наших программ.

При обращении с вопросами по программам просим иметь под рукой номер Вашего электронного ключа (указан на ключе и на вкладыше в коробку компактдиска) или регистрационный номер организации-пользователя (выводится в окне «О программе»). Это позволит значительно ускорить работу с Вашим вопросом.

С удовольствием выслушаем любые Ваши замечания и предложения по совершенствованию этой и других наших программ.

Благодарим Вас за Ваш выбор и желаем приятной и эффективной работы!

9. О программе «Эколог-Парниковые газы: Металлургия»

9.1. Общие сведения

Программа «Эколог-Парниковые газы: Металлургия» позволяет рассчитать фактическую массу выбросов парникового газа в пересчете на углекислый газ (СО2-эквивалент) от процессов металлургии.

Рассчитывается количество парниковых газов, образующихся в результате:

- процессов черной металлургии;
- производства ферросплавов;
- производства первичного алюминия.

Рассчитанная программой фактическая масса выбросов парникового газа в пересчете на углекислый газ (СО2-эквивалент) может быть использована, в частности, для заполнения соответствующей графы в разделе «2. Сведения о количестве и составе выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов (отдельно по каждому загрязняющему веществу от каждого источника)» Заявки о постановке объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет.

Программа основана на следующих методических документах:

- Приказ от 20 июня 2015 г. №300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объёма выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации»
- «Методические указания и руководство по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации»
- «Методические рекомендации по проведению добровольной инвентаризации объема выбросов парниковых газов в субъектах Российской Федерации»

Процедура установки программы на компьютер описана в файле readme.txt, входящем в состав дистрибутива программы. Там же приведены требования к аппаратному и программному обеспечению компьютера.

9.2. Системные требования

Операционная система Windows 2000 или старше. 8 Мb на жестком диске, процессор 486 или старше. Объем оперативной памяти зависит от операционной системы:

Операционная система	Память, минимум	Память рекомендуемая
Windows 2000	1	2
Windows XP/Vista/7/8/10	2	2

Разрешение монитора: 1024x768

Отчеты создаются в формате Word-документов, которые могут быть просмотрены программами Word, NotePad и т.п. Для полноценной работы с программой необходимо наличие одного из этих программных продуктов на компьютере.

Необходимым условием инсталляции и работоспособности программы является наличие исправного параллельного порта (порта принтера) или USB-порта и подсоединенного к нему электронного ключа, на который зарегистрирована программа.

9.3. Порядок работы с программой

Для запуска программы достаточно нажать на кнопку «Пуск» («Start» в англоязычной версии Windows) на панели задач, которая обычно находится внизу экрана. После появления меню выберите пункт «Программы» («Programs»), а затем «Integral». В появившемся списке вы увидите все программы серии «Эколог», установленные на вашем компьютере. Выберите «Парниковые газы».

Порядок работы с программой:

- 1. Создайте предприятие (см. п. 10.1 настоящего Руководства)
- 2. Занесите один или несколько источников выброса (см. п. 10.4.1)
- 3. Для каждого источника выброса занесите один или несколько связанных с ним источников выделения (см. п. 10.4.2)
- 4. Занесите данные о каждом источнике выделения и проведите расчет по нему (см. п. 10.5)
- 5. Проведите расчет для каждого источника выбросов (см. п. 10.4.1)
- 6. При необходимости сформируйте и распечатайте отчет о расчете выбросов (см. п. 10.6)

10. Работа с программой

10.1. Главное окно программы

В программе используется иерархическое представление данных об источниках загрязнения. На верхнем уровне находятся **предприятия**, обладающие уникальным кодом. Каждое предприятие может иметь любое количество **источников выброса**, характеризуемых номерами площадки, цеха, источника и варианта, каждый источник выброса может содержать любое количество **источников выделения**.

Меню главного окна программы состоит из следующих пунктов:

Название пункта	Состав	
Объекты	Добавить, удалить, копировать объект (предприятие), редактировать, отчет по объекту	
Источники выбросов	Добавить, удалить, копировать источник выбросов Расчет выбросов источника Данные по источнику выбросов Формирование отчета о результатах расчета по источнику выбросов	
Источники	Добавить, удалить, копировать источник выделения	
выделения	Расчет выбросов по источнику выделения Формирование отчета о результатах расчета по источнику выделения Перенести данные на другой год (см. п. 10.4.2)	
Справочники	Справочник ОКВЭД (см. п. 10.2.2) Справочник веществ (см. п. 10.2.1) Справочник топлив (см. п. 10.2.3) Справочник компонентов топлива (см. п. 10.2.4) Справочник плотности парниковых газов (см. п. 10.2.5) Справочник металлургической продукции (см. п. 10.2.6) Справочник углеродсодержащее сырье, материала и восстановителя на производство металлургической продукции (см. п. 10.2.7) Справочник сопутствующей продукции и отходов (см. п. 10.2.8) Справочник технологий производства первичного алюминия (см. п. 10.2.9)	
Настройки	Настройки программы (см. п. 10.3) Интернет обновление (см. п. 10.3)	
?	Вызов помощи Информация о программе	

Для окна объекта (предприятия), источника выброса и источника выделения в главном окне программы имеется также своя панель инструментов (кнопок с изображениями), дублирующих наиболее часто используемые команды.



Рисунок 13- Панель инструментов для операций с объектами



Рисунок 14 - Панель инструментов для операций с источниками выбросов



Рисунок 15 - Панель инструментов для операций с источниками выделений

Основная (остальная) часть главного окна программы содержит область данных по объектам (предприятиям) и источникам выбросов (слева, см. п. 10.4.1) и область данных по источникам выделения (справа, см. п. 10.4.2).


10.2. Справочники

Справочники программы содержат информацию, используемую при расчете. Все справочники доступны для редактирования.

10.2.1. Справочник веществ

Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 10.1).


Справочник веществ содержит информацию о веществах, расчет выбросов которых осуществляется программой. Редактированию поддаются название вещества и величина потенциала глобального потепления. Изменять данные справочника Вам, скорее всего, не придется.



10.2.2. Справочник ОКВЭД

Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 10.1).


Экранная форма, предназначенная для просмотра и редактирования справочника. На ней представлены элементы управления, пользуясь которыми, Вы можете вносить изменения в справочник.




10.2.3. Справочник топлив

Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 10.1).


Экранная форма, предназначенная для просмотра и редактирования справочника. На ней представлены элементы управления, пользуясь которыми, Вы можете вносить изменения в справочник.




Для вызова формы выберите команду «Свойства топлива» па панели инструментов справочника топлив.




В справочнике предусмотрен механизм для расчета коэффициентов выбросов углерода и расчет содержания углерода в топливе. Вызвать формы для расчета необходимо кнопкой в соответствующей ячейке (см. рис. ниже).



10.2.3.1. Расчет коэффициента выбросов СО2




10.2.3.2. Расчет содержания углерода в топливе



10.2.4. Справочник компонентов топлива

Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 10.1).


Экранная форма, предназначенная для просмотра и редактирования справочника. На ней представлены элементы управления, пользуясь которыми, Вы можете вносить изменения в справочник.



10.2.5. Справочник плотности парниковых газов

Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 10.1).


Экранная форма, предназначенная для просмотра и редактирования справочника. На ней представлены элементы управления, пользуясь которыми, Вы можете вносить изменения в справочник.



10.2.6. Справочник металлургической продукции


Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 10.1).

Экранная форма, предназначенная для просмотра и редактирования справочника. На ней представлены элементы управления, пользуясь которыми, Вы можете вносить изменения в справочник.




10.2.7. Углеродсодержащее сырье, материала и восстановителя на производство металлургической продукции

Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 10.1). Экранная форма, предназначенная для просмотра и редактирования справочника. На ней представлены элементы управления, пользуясь которыми, Вы можете вносить изменения в справочник.




10.2.8. Сопутствующая продукция или отход

Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 10.1). Экранная форма, предназначенная для просмотра и редактирования справочника. На ней представлены элементы управления, пользуясь которыми, Вы можете вносить изменения в справочник.




10.2.9. Справочник технологий производства первичного алюминия

Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 10.1). Экранная форма, предназначенная для просмотра и редактирования справочника. На ней представлены элементы управления, пользуясь которыми, Вы можете вносить изменения в справочник.



10.3. Настройки

Окно настройки программы вызывается при помощи соответствующей команды меню «Настройки» в главном окне программы.



Настройки программы.

Путь к данным.

С помощью формы настроек вы можете менять путь к данным. В случае, если это новый каталог, старые справочники будут скопированы в новый каталог. Если справочники в каталоге уже есть, они останутся без изменений.

Точность.

Здесь Вы можете указать программе, сколько знаков после запятой показывать при отображении значений выбросов.

Настройки отчёта.

Галочка «Печать данных по источникам выделения» - настройка для отчёта по источнику выбросов. При установленной галочке в отчёт по источнику выбросов попадёт подробный отчёт по всем источникам выделения.

Интернет-обновление.


Заменить релиз программы в пределах одной и той же версии программы возможно при помощи функции «Интернет обновление». Вызвать данную функцию возможно через главное меню программы Сервис — Интернет обновление. Для

этого необходимо, чтобы компьютер был подключен к интернету. После вызова данной функции появится диалоговое окно, в котором будет указан и объем скачиваемого файла. После нажатия на кнопку «Обновить» запустится процедура обновления, после которой программа будет перезапущена. В случае если на компьютере установлен последний релиз программы, то появится сообщение, что обновление не требуется.


10.4. Источники выброса и выделения

10.4.1. Источники выброса

Левая часть главного окна программы посвящена занесению информации об источниках выбросов для Ваших предприятий. Каждый источник характеризуется номером площадки, цеха, источника и варианта. Комбинация этих четырех номеров должна быть уникальной. Каждый источник выброса должен содержать как минимум один источник выделения. Их может быть также и несколько; основное предназначение источников выделения — обеспечить пользователя гибким механизмом для расчета сложных источников выброса.




Все функции для работы с источниками выбросов продублированы на панели кнопок.



предварительным просмотром отчета на экране.

Для включения в отчет необходимой информации вызовите форму редактирования источника выбросов ...




Задайте на форме код ОКТМО, ФИО ответственного за сбор исходных данных лица, его телефон и электронную почту. Нажмите «Сохранить и закрыть».

10.4.2. Источники выделения

В правой части главного окна программы представлен список источников выделения для того источника выбросов, который выбран Вами в левой части.


При помощи кнопок, расположенных под списком операций, Вы можете добавить или удалить источник выделений, перейти к окну занесения данных об источнике выделений (другой способ перейти в это окно — двойной щелчок левой кнопки мыши на источнике выделений) и сформировать отчет о расчете по источнику выделений.



В списке источников выделения указываются данные только тех источников, которые относятся к текущему источнику выбросов за текущий год. Текущий год указан над списком источников выделения, на панели инструментов

Текущий год: 2016

Выберите текущий год из выпадающего списка. Вы можете перенести введенные данные источника выделения на следующий или любой другой год с помощью специальной формы:



Вызывать форму для переноса данных на другой год можно с помощью кнопки на панели инструментов. При установленной галочке «Перенести все источники» будут перенесены все источники текущего года на другой год. В случае отстутствия галочки переносится один текущий источник выделения.

Порядок работы в этой части программы:

- 1. Добавьте (команда «Добавить объект» в меню «Объекты» в главном окне программы) или найдите нужный ранее созданный объект (предприятие).
- 2. Добавьте в этот объект новый источник выбросов (команда «Добавить источник выбросов» в меню «Источники выбросов» в главном окне программы) или найдите нужный ранее созданный.
- 3. В правой части главного окна введите список источников выделения (команда «Добавить источник выделения» в меню «Источники выделения») проведите расчет по каждому из них.
- 4. Произведите итоговый расчет для источника выбросов (команда «Расчет» в меню «Источники выбросов» в главном окне программы).
- 5. Сформируйте отчет (команда «Отчет» там же).

10.5. Расчет источника выделений

Это окно предназначено для ввода данных об источнике выделения. Набор исходных данных зависит от выбранного переключателя «Сжигаемый газ».

Занеся исходные данные, нажмите на кнопку «Рассчитать», после чего на экране появится окно «Результаты расчета».

Черная металлургия

Данная категория источников выбросов парниковых газов включает выбросы CO_2 при производстве железорудных окатышей, агломерата, железа прямого восстановления, чугуна, стали и стального проката, возникающие в результате окисления углерода топлива, сырья, восстановителей, углеродсодержащих материалов и разложения карбонатов с учетом сохранения части углерода в составе основных и сопутствующих продуктах и отходах производства.

Выбросы CH_4 и N_2O , фугитивные выбросы, выбросы от обращения с отходами потребления и производства в данной категории не учитываются.

Количественное определение выбросов CO_2 для предприятий черной металлургии осуществляется одним из следующих методов:

расчет выбросов СО2 для каждого металлургического процесса в отдельности на

- основе углеродного баланса по формуле; расчет выбросов CO₂ от всех металлургических процессов и иных источников предприятия в совокупности на основе сводного углеродного баланса по
- формуле.

Выбор метода количественного определения выбросов СО₂ осуществляется организациями самостоятельно исходя из доступности исходных данных.

Расчет выбросов CO_2 для каждого металлургического процесса в отдельности (производства железорудных окатышей, агломерата, железа прямого восстановления, чугуна и стали) выполняется на основе углеродного баланса в целом для металлургического процесса или с выделением отдельных источников или групп источников (производственных объектов, технологического оборудования) по формуле:

$$\mathbf{E}_{c_{CD_{k_{T}}}} = \left[\left(\sum_{i} (\mathbf{RMC}_{i,k_{T}} \times \mathbf{W}_{c_{k_{T}}}) + \sum_{j} (\mathbf{FC}_{p_{k_{T}}} \times \mathbf{W}_{c_{k_{T}}}) \right) - \left(\sum_{i} (P_{k_{T}} \times \mathbf{W}_{c_{k_{T}}}) + \sum_{i} (\mathbf{SP}_{p_{k_{T}}} \times \mathbf{W}_{c_{k_{T}}}) \right) \right] \times 3,661$$

где

 $E_{CO2,k,y}$ - выбросы CO_2 от производства металлургической продукции, т CO_2 ;

 $RMC_{i,k,y}$ - расход углеродсодержащего сырья, материала и восстановителя на производство металлургической продукции, т;

 $W_{C,i,y}$ - содержание углерода в углеродсодержащем сырье, материале и восстановителе, т;

 $FC_{j,k,y}$ - расхода топлива на производство металлургической продукции, т, тыс. M^3 , т у.т. или TДж;

 $W_{C.i.v}$ - содержание углерода в топливе, т С/ед.;

 $P_{k,y}$ - производство металлургической продукции, т;

 $W_{C,k,y}$ - содержание углерода в металлургической продукции, т C/т;

 $SP_{l,k,y}$ - производство сопутствующей продукции или образование отходов, не возвращенных в производство металлургической продукции, т, тыс. M^3 , т у.т. или $T\mathcal{J}$ ж;

 $W_{C,l,v}$ - содержание углерода в сопутствующей продукции или отходах, т С/ед.;

k - вид производимой металлургической продукции (железорудные окатыши, агломерат, железо прямого восстановления, чугун, сталь);

- і вид углеродсодержащего сырья или материала (руда, агломерат, кокс, известняк и другие виды в зависимости от процесса);
- j вид топлива (природный газ, коксовый газ, мазут и другие виды в зависимости от процесса);
- 1 вид сопутствующей продукции или отходов (доменный газ, шлак и другие виды в зависимости от процесса).

Количество производимой металлургической продукции $(P_{k,y})$, сопутствующей продукции и образующихся отходов $(SP_{l,k,y})$, расходуемых углеродсодержащего сырья, материалов $(RMC_{i,k,y})$ и топлива $(FC_{j,k,y})$ принимается по фактическим данным организации за отчетный период.

Расход сырья, материалов и топлива, а также выпуск основной и сопутствующей продукции и образование отходов определяются в границах объектов соответствующих промышленных процессов, включая вспомогательные объекты производства.

Производство сопутствующей продукции или образование отходов $(SP_{l,k,y})$ должно отражать только их количество, выведенное за границы объектов соответствующих технологических процессов (не возвращенных в производство), при этом не должно включать коксовый газ, доменный газ и другие технологические газы, сжигаемые на факельных установках или в печах дожига.

Расчет выбросов CO_2 от производства железорудных окатышей, агломерата, железа прямого восстановления, чугуна, стали и стального проката в совокупности или совместно с выбросами CO_2 от других производств (производства кокса, извести, ферросплавов) и источников выбросов металлургического предприятия производится по формуле:

$$\mathbf{E}_{002_{\mathbf{y}}} = \left[\sum_{i} (\mathbf{M}_{\mathbf{maily}} \times \mathbf{W}_{01_{\mathbf{y}}}) \quad \sum_{i} (\mathbf{M}_{\mathbf{maily}} \times \mathbf{W}_{01_{\mathbf{y}}}) \quad \sum_{i} (\Delta \mathbf{M}_{\mathbf{maily}} \times \mathbf{W}_{01_{\mathbf{y}}})\right] \times 3,664$$

гле

 $E_{CO2,y}$ - выбросы CO_2 от металлургического производства (предприятия), т CO_2 ;

 $M_{\text{вход.,i,y}}$ - количество углеродсодержащего ресурса (кроме биомассы), поступившего на вход металлургического производства (предприятия), т или тыс. м^3 ;

 $W_{C,i,y}$ - содержание углерода в углеродсодержащем ресурсе, поступившем на вход металлургического производства, т С/т или т С/тыс. M^3 ;

 $M_{\text{выход.,j,y}}$ - количество углеродсодержащего ресурса (кроме биомассы), выведенного за пределы металлургического производства (предприятия), в том числе в виде горючих газов, т или тыс. м^3 ;

 $W_{C,j,y}$ - содержание углерода в углеродсодержащем ресурсе, выведенном за пределы металлургического производства (предприятия), т C/т или т C/тыс. M^3 ;

- изменение запаса углеродсодержащего ресурса (кроме биомассы) на металлургическом производстве (предприятии), т или тыс. м³;

 $W_{C,k,y}$ - содержание углерода в углеродсодержащем ресурсе, имевшегося в запасе на металлургическом производстве (предприятии), т С/т или т С/тыс. м³.

Количество углеродсодержащих ресурсов, поступивших на вход и отпущенных за пределы указанных производств (предприятия), в том числе с сырьем, материалами, топливом, продукцией, технологическими газами, отходами, принимается по фактическим данным организации.

Перечень используемых видов углеродсодержащего сырья, материалов и топлива, а также выпускаемой основной и сопутствующей продукции и образующихся отходов формируется для каждого металлургического процесса в отдельности или металлургического предприятия в целом на основе фактических данных организации. При выполнении количественного определения выбросов организациям необходимо учитывать:

- для производства окатышей железосодержащее сырье (при наличии в нем углерода), известняк, доломит, газообразное и жидкое топливо на обжиг окатышей, произведенные обожженные окатыши;
- для производства агломерата железосодержащее сырье (при наличии в нем углерода), известняк, доломит, твердое топлива, добавляемое в шихту, газообразное и жидкое топливо на зажигание шихты, произведенный агломерат;
- для производства железа прямого восстановления железосодержащее сырье (при наличии в нем углерода), природный газ, произведенное железо прямого восстановления или горячебрикетированное железо;
- для производства чугуна агломерат, окатыши, другое железосодержащее сырье (при наличии в нем углерода), известняк, кокс, уголь, газообразное и жидкое топливо, пылеугольное топливо, произведенный чугун и доменный газ;
- для производства стали чугун, чугунный лом, железо прямого восстановления, стальной лом, другое железосодержащее сырье (при наличии в нем углерода), углеродсодержащие материалы (углеродные порошки, коксик и прочие), газообразное топливо, электроды, произведенная сталь (непрерывнолитая заготовка, слитки, стальное литье и так далее).

Для каждого процесса организациям следует учитывать образование отходов и побочных продуктов, не возвращаемых в производство: шлаки, шламы, пыль газоочистки и другие, при наличии необходимых данных об их количестве и содержании в них углерода.

Перечень углеродсодержащего сырья, материалов и топлива, а также выпускаемой основной и сопутствующей продукции и образующихся отходов расходных материалов и продукции регулярно пересматриваются с целью учета всех видов углеродсодержащих ресурсов, оказывающих существенное влияние на количество выбросов парниковых газов.

Древесина, древесные отходы, древесный уголь или иные материалы биологического происхождения, используемые в технологических процессах в качестве топлива или восстановителя, не учитываются при определении выбросов CO_2 .

Содержание углерода в металлургической продукции, сопутствующей продукции и образованных отходах, углеродсодержащем сырье, восстановителях, материалах и топливе принимается по фактическим данным организации за отчетный период или при отсутствии необходимых данных - по соответствующему справочнику.

Значение содержания углерода для топлива и восстановителей должно соответствовать единицам измерения и условиям, при которых определяется расход соответствующих видов топлива и восстановителей.

Производство ферросплавов

Данная категория источников выбросов парниковых газов включает выбросы производстве ферросплавов (феррохрома, ферромарганца, ферромолибдена, ферроникеля, ферросилиция, ферротитана, ферровольфрама, феррованадия, силикомарганца И других видов ферросплавов металлического кремния), возникающие в результате окисления углерода топлива, сырья, восстановителей, углеродсодержащих материалов и разложения карбонатов с учетом сохранения части углерода в составе ферросплавов и сопутствующих продуктах и отходах производства.

В тех случаях, когда производство ферросплавов входит в состав предприятия черной металлургии, объем выбросов CO_2 от производства ферросплавов может определяться в совокупности с выбросами CO_2 от других производств металлургического предприятия в порядке, предусмотренном в разделе "Черная металлургия".

Выбросы CH_4 и N_2O , фугитивные выбросы, выбросы от обращения с отходами потребления и производства в данной категории не учитываются.

Количественное определение выбросов CO_2 выполняется на основе составления углеродного баланса ферросплавного производства с учетом всех входящих и выходящих материальных потоков по формуле:

$$\mathbf{E}_{c,x_{ty}} = \left[\left(\sum_{i} (RMC_{ty} \times W_{c,ty}) + \sum_{j} (FC_{yy} \times W_{c,ty}) \right) - \left(\sum_{i} (P_{xy} \times W_{c,ty}) + \sum_{i} (SP_{ty} \times W_{c,ty}) \right) \right] \times 3,661$$

где

 $E_{CO2,y}$ - выбросы CO_2 от производства ферросплавов, т CO_2 ;

 $RMC_{i,y}$ - расход углеродсодержащего сырья, материала и восстановителя на производство ферросплавов, т;

 $W_{C,i,y}$ - содержание углерода в углеродсодержащем сырье, материале и восстановителе, т C/τ ;

 $FC_{j,y}$ - расхода топлива на производство ферросплавов, т, тыс. M^3 , т у.т. или ТДж;

 $W_{C,j,y}$ - содержание углерода в топливе, т C/ед.;

 $P_{k,v}$ - производство ферросплава, т;

 $W_{C,k,y}$ - содержание углерода в ферросплаве, т $C/{\rm T};$

 $SP_{l,y}$ - производство сопутствующей продукции или образование отходов при производстве ферросплавов, т, тыс. m^3 , т у.т. или TДж;

 $W_{C,l,y}$ - содержание углерода в сопутствующей продукции или отходах, т $C/{\tt T};$

Перечень используемых в технологическом процессе получения ферросплавов углеродсодержащего сырья, материалов и топлива, а также выпускаемой продукции формируется для каждого технологического процесса в отдельности или для всех ферросплавных производств организации в совокупности на основе фактических данных организации.

При выполнении количественного определения выбросов от производства ферросплавов необходимо учитывать: сырье (при наличии в нем углерода), восстановители (коксовый орешек, кокс, уголь и другие), углеродсодержащие материалы и электроды, произведенные ферросплавы, образование отходов и побочных продуктов, не возвращаемых в производство (шлаки, шламы, пыль газоочистки и другие) при наличии необходимых данных об их количестве и содержании в них углерода.

Перечень углеродсодержащего сырья, материалов и топлива, а также выпускаемой основной и сопутствующей продукции и образующихся отходов расходных материалов и продукции регулярно пересматривается с целью учета всех видов углеродсодержащих ресурсов, оказывающих существенное влияние на количество выбросов парниковых газов.

Если в технологическом процессе в качестве топлива или восстановителя используются древесина, древесные отходы или древесный уголь, то данные виды материалов исключаются из расчетов.

Количество производимых ферросплавов $(P_{k,y})$, сопутствующей продукции и образованных отходов $(SP_{l,y})$, расходуемых углеродсодержащего сырья, материалов $(RMC_{i,y})$ и топлива $(FC_{j,y})$ принимается по фактическим данным организации.

Расход сырья, материалов и топлива, а также выпуск основной и сопутствующей продукции и образование отходов определяются в границах объектов ферросплавного производства, включая вспомогательные объекты производства. Производство сопутствующей продукции или образование отходов $(SP_{l,y})$ должно отражать только их количество, выведенное за границы объектов соответствующих технологических процессов (не возвращенных в производство).

Производство первичного алюминия

Данная категория включает выбросы парниковых газов, возникающие при электролитическом способе получения первичного алюминия:

- перфторуглеродов (CF_4 , C_2F_6) в результате "анодных эффектов" нарушения технологических параметров в электролизерах;
- диоксида углерода (CO₂) при использовании анодной массы и предварительно обожженных анодов в результате окисления углерода анодной массы и анодов в электролизерах и при производстве предварительно обожженных анодов и прокалке кокса в результате сжигания топлива.

Выбросы перфторуглеродов от производства первичного алюминия:

Количественное определение выбросов перфторуглеродов (CF_4 , C_2F_6) осуществляется организациями расчетным методом. Расчет выбросов

перфторуглеродов выполняется по отдельным корпусам электролиза с учетом применяемой технологии получения первичного алюминия. Суммарные значения выбросов перфторуглеродов по организации определяются путем суммирования выбросов по корпусам (сериям) электролиза.

$$E_{CF4,y} = AEF_y \times AED_y \times S_{CF4} \times MP_y$$

гле

 $E_{CF4,y}$ - выбросы CF_4 от производства первичного алюминия, кг CF_4 ;

АЕГ_v - средняя частота анодных эффектов, шт./ванно-сутки;

AED_v - средняя продолжительность анодных эффектов, минут/шт.;

 S_{CF4} - угловой коэффициент для CF_4 (кг CF_4 /т алюминия)/(минуты анодного эффекта/ванно-сутки);

MP_v - производство электролитического алюминия, т.

 $E_{C2F6,v} = E_{CF4,v} \times F_{C2F6/CF4}$

гле

 $E_{C2F6,v}$ - выбросы C_2F_6 от производства первичного алюминия, кг C_2F_6 ;

 $E_{CF4,y}$ - выбросы CF_4 от производства первичного алюминия, кг CF_4 ;

 $F_{C2F6/CF4}$ - весовое отношение C_2F_6/CF_4 , кг $C_2F_6/кг$ CF_4 .

Производство электролитического алюминия (MP_y) , включающего наработку первичного алюминия в электролизерах определяется организациями по корпусам электролиза в соответствии с утвержденными на предприятиях технологическими регламентами.

Средняя частота анодных эффектов (AEF_y) и средняя продолжительность анодных эффектов (AED_y) принимается по фактическим данным регистрации технологических параметров электролизных корпусов АСУТП алюминиевых заводов.

Значение весового отношения C_2F_6 к CF_4 ($F_{C2F6/CF4}$) принимается в соответствии с данными для различных технологий производства первичного алюминия, соответствующем справочнике. Организации приведенными самостоятельно определять значения весового отношения C₂F₆ к CF₄ (F_{C2F6/CF4}) на основе выполненных инструментальных измерений в соответствии с утвержденными или рекомендованными нормативно-методическими документами в данной области. Значение весового отношения C_2F_6 к СF₄ устанавливается для отдельного предприятия и конкретной технологии производства первичного алюминия с актуализацией не менее 1 раза в пять лет или при существенных изменениях в технологии производства.

Угловой коэффициент выбросов CF_4 (S_{CF4}) зависит от используемой технологии получения первичного алюминия и технологических параметров производства. Следует использовать значения угловых коэффициентов, приведенные в справочнике. Организации могут самостоятельно определять значения углового коэффициента (S_{CF4}) на основе выполненных инструментальных измерений в утвержденными рекомендуемыми соответствии с ИЛИ нормативными области. методическими документами данной Значения угловых коэффициентов устанавливаются для отдельного предприятия и конкретной технологии производства первичного алюминия с актуализацией не менее 1 раза в пять лет или при существенных изменениях в технологии производства.

Выбросы диоксида углерода от производства первичного алюминия:

Количественное определение выбросов CO_2 от производства первичного алюминия выполняется организациями по формуле:

$$E_{CO2,y} = E_{CO2,A,y} + E_{CO2,F,y} + E_{CO2,C,y},$$

где

 $E_{CO2,y}$ - выбросы CO_2 от производства первичного алюминия за период у, т CO_2 ;

 $E_{CO2,A,y}$ - выбросы CO_2 от использования анодной массы и предварительно обожженных анодов в электролизных корпусах, т CO_2 ;

 $E_{CO2,F,y}$ - выбросы CO_2 от сжигания топлива при производстве анодной массы и предварительном обжиге анодов, т CO_2 ;

Выбросы от сжигания топлива при производстве анодной массы и предварительном обжиге анодов (E_{CO2,F,y}) определяются программе "Эколог-Парниковые газы: Сжигание топлива и производство материалов" на основе данных о фактическом расходе мазута на прокалку и сушку кокса и обжиг "зеленых" анодов по данным измерений, низшей теплоте сгорания по фактическим или справочным данным и с учетом коэффициента окисления топлива принятым равным 1,0. Расчет стационарного сжигания топлива в данной программе не предусмотрен.

 $E_{CO2,C,y}$ - выбросы CO_2 от угара при прокалке кокса, т CO_2 .

Выбросы CO_2 от использования анодной массы и предварительно обожженных анодов ($E_{CO2,A,y}$) в электролизных корпусах определяются по формуле:

$$E_{CO2,A,y} = SAC_y \times W_{C,A,y} \times MP_y \times 3,664,$$

гле

 $E_{CO2,A,y}$ - выбросы CO_2 от использования анодной массы и предварительно обожженных анодов в электролизных корпусах, т CO_2 ;

 SAC_y - удельный расход анодной массы (предварительно обожженных анодов), $_{T/T}$ алюминия;

 $W_{C,A,y}$ - содержание окисляемого углерода в анодной массе (предварительно обожженных анодах), т C/τ ;

MP_v - производство электролитического алюминия, т;

3,664 - коэффициент перевода, т CO_2 /т C.

Удельный расход анодной массы (предварительно обожженных анодов) (SAC_y) принимается по фактическим данным организаций, определенным по материальным балансам сырья.

Содержание окисляемого углерода в анодной массе (предварительно обожженных анодах) принимается в соответствии с действующими нормативными методическими документами или значениями, приведенными в соответствующим справочнике.

Выбросы CO_2 от угара при прокалке кокса $(E_{CO2,C,y})$ рассчитываются по формуле, если прокалка кокса, осуществляется на алюминиевом заводе. В случае использования в производстве анодной массы прокаленного кокса, а также при производстве предварительно обожженных анодов выбросы от прокалки кокса не учитываются.

$$E_{CO2,C,y} = C_{C,y} \times L_{C,y} \times W_{C,C,y} \times 3,664,$$

где

 $E_{CO2,C,v}$ - выбросы CO_2 от угара при прокалке кокса, т CO_2 ;

 $C_{C,y}$ - расход сырого кокса, т;

 $L_{C,y}$ - угар кокса, доля;

 $W_{C,C,y}$ - содержание углерода в сыром коксе, т C/T сырого кокса;

3,664 - коэффициент перевода, т CO_2/T С.

Расход сырого кокса $(C_{C,y})$ определяется организациями по результатам измерений. Угар кокса $(L_{C,y})$ принимается по фактическим данным организаций, определенным по материальным балансам сырья. Содержание углерода в сыром коксе $(W_{C,C,y})$ принимается по данным, приведенным в сертификате качества на кокс за вычетом содержания влаги и примесей.

10.6. Печать отчета

Для того чтобы оформить результаты расчета по операции в виде отчета, необходимо в окне «Расчет источника выделений» (см. п. 2.4.2) нажать на кнопку «Отчет» (или вызвать команду «Отчет по источнику выделения» из меню «Источники выделения» в главном окне программы).

Для формирования итогового отчета по источнику выбросов воспользуйтесь командой «Отчет» из меню «Источники выбросов» в главном окне программы.

Отчет, сформированный программой, появляется на экране компьютера в отдельном окне. Отчет состоит из заголовка, исходных данных, использованных в расчете, формул и результатов. Вы можете просмотреть отчет, распечатать его на принтере, сохранить в виде файла на диске иди открыть для редактирования в Microsoft Word (или другой программе, установленной в операционной системе как редактор файлов RTF).

От разработчика программы

Фирма «Интеграл» рада предложить Вам программу «Эколог-Парниковые газы: Прочие промышленные процессы», которая позволяет рассчитать фактическую массу выбросов парникового газа в пересчете на углекислый газ (СО2-эквивалент) от низкоэнергетического использования топлива, использования восстановителей, карбонатов и производства фторсодержащих веществ.

Мы искренне надеемся, что выбор нашей программы не разочарует Вас и Вы найдете данный программный продукт удобным инструментом в Вашей работе.

В настоящем Руководстве мы постарались дать ответы на все вопросы, которые могут возникнуть при работе с программой. Здесь подробно рассмотрены все аспекты эксплуатации программы, дано исчерпывающее описание ее возможностей и элементов пользовательского интерфейса, даны рекомендации относительно порядка действий при работе с программой в автономном режиме и режиме вызова из внешней программы. Приводятся также рекомендации по устранению возможных неполадок в работе программы.

Хочется подчеркнуть, что Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь в освоении и эксплуатации программы. Все консультации оказываются бесплатно и бессрочно. Вы можете задавать Ваши вопросы по электронной почте (eco@integral.ru), присылать их факсом ((812) 717-70-01) или почтой (191036, Санкт-Петербург, 4-я Советская ул., 15 Б), а также звонить нам по многоканальному телефону ((812) 7401100). На сайте (www.integral.ru), имеется экологический форум, где Вы можете задать Ваши вопросы нам, а также пообщаться с Вашими коллегами – другими пользователями наших программ.

При обращении с вопросами по программам просим иметь под рукой номер Вашего электронного ключа (указан на ключе и на вкладыше в коробку компактдиска) или регистрационный номер организации-пользователя (выводится в окне «О программе»). Это позволит значительно ускорить работу с Вашим вопросом.

С удовольствием выслушаем любые Ваши замечания и предложения по совершенствованию этой и других наших программ.

Благодарим Вас за Ваш выбор и желаем приятной и эффективной работы!

11. О программе «Эколог-Парниковые газы: Прочие промышленные процессы»

11.1. Общие сведения

Программа «Эколог-Парниковые газы: Прочие промышленные процессы» позволяет рассчитать фактическую массу выбросов парникового газа в пересчете на углекислый газ (СО2-эквивалент) от низкоэнергетического использования топлива, использования восстановителей, карбонатов и производства фторсодержащих веществ.

Рассчитывается количество парниковых газов, образующихся в результате:

- неэнергетического использования топлива;
- использования восстановителей;
- использования карбонатов;
- производства фторсодержащих веществ.

Рассчитанная программой фактическая масса выбросов парникового газа в пересчете на углекислый газ (СО2-эквивалент) может быть использована, в частности, для заполнения соответствующей графы в разделе «2. Сведения о количестве и составе выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов (отдельно по каждому загрязняющему веществу от каждого источника)» Заявки о постановке объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет.

Программа основана на следующих методических документах:

- Приказ от 20 июня 2015 г. №300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объёма выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации»
- «Методические указания и руководство по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации»
- «Методические рекомендации по проведению добровольной инвентаризации объема выбросов парниковых газов в субъектах Российской Федерации»

Процедура установки программы на компьютер описана в файле readme.txt, входящем в состав дистрибутива программы. Там же приведены требования к аппаратному и программному обеспечению компьютера.

11.2. Системные требования

Операционная система Windows 2000 или старше. 8 Мb на жестком диске, процессор 486 или старше. Объем оперативной памяти зависит от операционной системы:

Операционная система	Память, минимум	Память рекомендуемая
Windows 2000	1	2
Windows XP/Vista/7/8/10	2	2

Разрешение монитора: 1024x768

Отчеты создаются в формате Word-документов, которые могут быть просмотрены программами Word, NotePad и т.п. Для полноценной работы с программой необходимо наличие одного из этих программных продуктов на компьютере.

Необходимым условием инсталляции и работоспособности программы является наличие исправного параллельного порта (порта принтера) или USB-порта и подсоединенного к нему электронного ключа, на который зарегистрирована программа.

11.3. Порядок работы с программой

Для запуска программы достаточно нажать на кнопку «Пуск» («Start» в англоязычной версии Windows) на панели задач, которая обычно находится внизу экрана. После появления меню выберите пункт «Программы» («Programs»), а затем «Integral». В появившемся списке вы увидите все программы серии «Эколог», установленные на вашем компьютере. Выберите «Парниковые газы».

Порядок работы с программой:

- 1. Создайте предприятие (см. п. 12.1 настоящего Руководства)
- 2. Занесите один или несколько источников выброса (см. п. 12.4.1)
- 3. Для каждого источника выброса занесите один или несколько связанных с ним источников выделения (см. п. 12.4.2)
- 4. Занесите данные о каждом источнике выделения и проведите расчет по нему (см. п. 12.4.2)
- 5. Проведите расчет для каждого источника выбросов (см. п. 12.4.1)
- 6. При необходимости сформируйте и распечатайте отчет о расчете выбросов (см. п. 12.6)

12. Работа с программой

12.1. Главное окно программы

В программе используется иерархическое представление данных об источниках загрязнения. На верхнем уровне находятся предприятия, обладающие уникальным кодом. Каждое предприятие может иметь любое количество источников выброса, характеризуемых номерами площадки, цеха, источника и варианта, каждый источник выброса может содержать любое количество источников выделения.

Меню главного окна программы состоит из следующих пунктов:

Объекты Источники выбросов Источники выделения Справочники Настройки ?

Название пункта	Состав	
Объекты	Добавить, удалить, копировать объект (предприятие),	
	редактировать, отчет по объекту	
Источники	Добавить, удалить, копировать источник выбросов	
выбросов	Расчет выбросов источника	
	Данные по источнику выбросов	
	Формирование отчета о результатах расчета по источнику	
	выбросов	
Источники	Добавить, удалить, копировать источник выделения	
выделения	Расчет выбросов по источнику выделения	
выделения	Формирование отчета о результатах расчета по источнику	
	выделения	
	Перенести данные на другой год (см. п. 12.4.2)	
	перепести данные на другои год (см. н. 12.4.2)	
Справочники	Справочник ОКВЭД (см. п. 12.2.2)	
	Справочник веществ (см. п. 12.2.1)	
	Справочник топлив (см. п. 12.2.3)	
	Справочник компонентов топлива (см. п. 12.2.4)	
	Справочник плотности парниковых газов (см. п. 12.2.5)	
	Справочник продукции (см. п. 12.2.6)	
	Справочник восстановителей (см. п. 12.2.7)	
	Справочник коэффициентов выбросов диоксида углерода	
	для карбонатов и оксидов (см. п. 12.2.8)	
	для кароонатов и оксидов (см. п. 12.2.8)	
Настройки	Настройки программы (см. п. 12.3)	
	Интернет обновление (см. п. 12.3)	
?	Вызов помощи	
•	אוויסווו סטכוסט וואטוויסווו סטכוסט	

Информация о программе

Для окна объекта (предприятия), источника выброса и источника выделения в главном окне программы имеется также своя панель инструментов (кнопок с изображениями), дублирующих наиболее часто используемые команды.




Рисунок 18 - Панель инструментов для операций с источниками выделений

Основная (остальная) часть главного окна программы содержит область данных по объектам (предприятиям) и источникам выбросов (слева, см. п. 12.4.1) и область данных по источникам выделения (справа, см. п. 12.4.2).


12.2. Справочники

Справочники программы содержат информацию, используемую при расчете. Все справочники доступны для редактирования.

12.2.1. Справочник веществ

Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 12.1).


Справочник веществ содержит информацию о веществах, расчет выбросов которых осуществляется программой. Редактированию поддаются название вещества и величина потенциала глобального потепления. Изменять данные справочника Вам, скорее всего, не придется.



12.2.2. Справочник ОКВЭД

Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 12.1).


Экранная форма, предназначенная для просмотра и редактирования справочника. На ней представлены элементы управления, пользуясь которыми, Вы можете вносить изменения в справочник.




12.2.3. Справочник топлив

Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 12.1).


Экранная форма, предназначенная для просмотра и редактирования справочника. На ней представлены элементы управления, пользуясь которыми, Вы можете вносить изменения в справочник.




Для вызова формы выберите команду «Свойства топлива» па панели инструментов справочника топлив.




В справочнике предусмотрен механизм для расчета коэффициентов выбросов углерода и расчет содержания углерода в топливе. Вызвать формы для расчета необходимо кнопкой в соответствующей ячейке (см. рис. ниже).



12.2.3.1. Расчет коэффициента выбросов СО2




12.2.3.2. Расчет содержания углерода в топливе



12.2.4. Справочник компонентов топлива

Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 12.1).


Экранная форма, предназначенная для просмотра и редактирования справочника. На ней представлены элементы управления, пользуясь которыми, Вы можете вносить изменения в справочник.



12.2.5. Справочник плотности парниковых газов

Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 12.1).


Экранная форма, предназначенная для просмотра и редактирования справочника. На ней представлены элементы управления, пользуясь которыми, Вы можете вносить изменения в справочник.



12.2.6. Справочник продукции

Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 12.1).

Экранная форма, предназначенная для просмотра и редактирования справочника. На ней представлены элементы управления, пользуясь которыми, Вы можете вносить изменения в справочник.




12.2.7. Справочник восстановителей

Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 12.1). Экранная форма, предназначенная для просмотра и редактирования справочника. На ней представлены элементы управления, пользуясь которыми, Вы можете вносить изменения в справочник.




12.2.8. Справочник коэффициентов выбросов диоксида углерода для карбонатов и оксидов

Окно справочника кодов веществ вызывается при помощи соответствующей команды меню «Справочники» в главном окне программы (см. п. 12.1). Экранная форма, предназначенная для просмотра и редактирования справочника. На ней представлены элементы управления, пользуясь которыми, Вы можете вносить изменения в справочник.



12.3. Настройки

Окно настройки программы вызывается при помощи соответствующей команды меню «Настройки» в главном окне программы.



Настройки программы.

Путь к данным.

С помощью формы настроек вы можете менять путь к данным. В случае, если это новый каталог, старые справочники будут скопированы в новый каталог. Если справочники в каталоге уже есть, они останутся без изменений.

Точность.

Здесь Вы можете указать программе, сколько знаков после запятой показывать при отображении значений выбросов.

Настройки отчёта.

Галочка «Печать данных по источникам выделения» - настройка для отчёта по источнику выбросов. При установленной галочке в отчёт по источнику выбросов попадёт подробный отчёт по всем источникам выделения.


Интернет-обновление.

Заменить релиз программы в пределах одной и той же версии программы возможно при помощи функции «Интернет обновление». Вызвать данную функцию возможно через главное меню программы Сервис — Интернет обновление. Для этого необходимо, чтобы компьютер был подключен к интернету. После вызова данной функции появится диалоговое окно, в котором будет указан и объем скачиваемого файла. После нажатия на кнопку «Обновить» запустится процедура обновления, после которой программа будет перезапущена. В случае если на компьютере установлен последний релиз программы, то появится сообщение, что обновление не требуется.


12.4. Источники выброса и выделения

12.4.1. Источники выброса


Левая часть главного окна программы посвящена занесению информации об источниках выбросов для Ваших предприятий. Каждый источник характеризуется номером площадки, цеха, источника и варианта. Комбинация этих четырех номеров должна быть уникальной. Каждый источник выброса должен содержать как минимум один источник выделения. Их может быть также и несколько; основное предназначение источников выделения — обеспечить пользователя гибким механизмом для расчета сложных источников выброса.



Все функции для работы с источниками выбросов продублированы на панели кнопок.



Для включения в отчет необходимой информации вызовите форму редактирования источника выбросов ...




Задайте на форме код ОКТМО, ФИО ответственного за сбор исходных данных лица, его телефон и электронную почту. Нажмите «Сохранить и закрыть».

12.4.2. Источники выделения


В правой части главного окна программы представлен список источников выделения для того источника выбросов, который выбран Вами в левой части.

При помощи кнопок, расположенных под списком операций, Вы можете добавить или удалить источник выделений, перейти к окну занесения данных об источнике выделений (другой способ перейти в это окно — двойной щелчок левой кнопки мыши на источнике выделений) и сформировать отчет о расчете по источнику выделений.



В списке источников выделения указываются данные только тех источников, которые относятся к текущему источнику выбросов за текущий год. Текущий год указан над списком источников выделения, на панели инструментов

Выберите текущий год из выпадающего списка. Вы можете перенести введенные данные источника выделения на следующий или любой другой год с помощью специальной формы:



Вызывать форму для переноса данных на другой год можно с помощью кнопки на панели инструментов. При установленной галочке «Перенести все источники» будут перенесены все источники текущего года на другой год. В случае отстутствия галочки переносится один текущий источник выделения.

Порядок работы в этой части программы:

- 1. Добавьте (команда «Добавить объект» в меню «Объекты» в главном окне программы) или найдите нужный ранее созданный объект (предприятие).
- 2. Добавьте в этот объект новый источник выбросов (команда «Добавить источник выбросов» в меню «Источники выбросов» в главном окне программы) или найдите нужный ранее созданный.
- 3. В правой части главного окна введите список источников выделения (команда «Добавить источник выделения» в меню «Источники выделения») проведите расчет по каждому из них.
- 4. Произведите итоговый расчет для источника выбросов (команда «Расчет» в меню «Источники выбросов» в главном окне программы).
- 5. Сформируйте отчет (команда «Отчет» там же).

12.5. Расчет источника выделений

Это окно предназначено для ввода данных об источнике выделения. Набор исходных данных зависит от выбранного переключателя типа источника выделения.

Занеся исходные данные, нажмите на кнопку «Рассчитать», после чего на экране появится окно «Результаты расчета».

Неэнергетическое использование топлива

Данная категория источников выбросов парниковых газов включает выбросы CO2, возникающие в результате неэнергетического использования топлива, то есть использования топлива в технологических процессах, не связанных с выработкой

энергетических ресурсов, использования восстановителей и использовании карбонатных материалов в технологических процессах. Данная категория источников включает производство кальцинированной соды, водорода, свинца, цинка, целлюлозно-бумажное производство и другие виды хозяйственной деятельности, не учтенные в отдельных разделах настоящих методических указаний.

В данную категорию источников парниковых газов не включаются выбросы CH4 и N2O, а также выбросы CO2 от стационарного сжигания топлива и других категорий источников.

Количественное определение выбросов СО2 от неэнергетического использования топлива выполняется по формуле

Выбросы от неэнергетического использования топлива

Расчет выбросов выполняется по формуле:

$$\mathbf{E}_{\mathrm{cross}} = \left[\sum_{k=1}^{m} \left(\mathbf{FC}_{k,k,y} \times \mathbf{W}_{\mathrm{cross}} \right) - \sum_{k=1}^{n} \left(\mathbf{PP}_{k,y} \times \mathbf{W}_{\mathrm{cross}} \right) \right] \times 3,664$$

где

 $E_{CO2,y}$ - выбросы CO_2 от неэнергетического использования топлива, т CO_2 ;

 $FC_{k,i,y}$ - расход топлива на производство продукта, т, тыс. M^3 , т у.т. или ТДж;

 $W_{C,k,y}$ - содержание углерода в топливе, т С/ед.;

 $PP_{i,v}$ - производство продукта, т, тыс. M^3 , т у.т. или ТДж;

W_{C.i,v} - содержание углерода в продукте, т С/ед.;

Использование восстановителей

Производство продукции (PPi,y) и расход топлива на производство (FCk,i,y) принимается по фактическим данным организации. В расчетах необходимо учитывать дополнительные виды углеродсодержащего сырья и материалов, если они используются в процессе производства, а также образование вторичных углеродсодержащих продуктов и отходов производства, если они выводятся (не возвращаются) из технологического процесса.

Выбросы от использования восстановителей

Расчет выбросов выполняется по формуле:

$$\mathbf{E}_{\text{CO2}_{\mathcal{T}}} - \sum_{i=1}^{n} (\mathbf{RMC}_{i,j} \times \mathbf{W}_{C,i,j}) \times 3,664$$

гле

 $E_{CO2,y}$ - выбросы CO_2 от использования восстановителей, т CO_2 ;

 $RMC_{i,y}$ - расход восстановителя, т, тыс. ${\mbox{M}}^3$, т у.т. или ТДж;

 $W_{C,i,y}$ - содержание углерода в восстановителе, т С/ед.;

Расход восстановителей на производство (RMCi,y) принимается по фактическим данным организации.

Выбросы СО2 от использования карбонатов:

Использование карбонатов

Расчет выбросов выполняется по формуле:

$$E^{COTA} - \sum_{n=1}^{k-1} (W^{kA} \times EE^{COTA})$$

где

 $E_{{\rm CO2,y}}$ - выбросы ${\rm CO_2}$ от использования карбонатных материалов, т ${\rm CO_2}$;

 $M_{i,v}$ - масса карбоната, израсходованного, т;

 $EF_{CO2,j}$ - коэффициент выбросов для карбоната, т CO_2/T ;

Масса карбоната j, израсходованного (Mj,y) принимается по фактическим данным организации за вычетом содержания влаги и примесей (при наличии соответствующих данных).

Значение коэффициента выбросов для карбоната j (EFCO2,j) принимается по справочнику или при отсутствии необходимых данных рассчитывается как стехиометрическое отношение молекулярной массы CO2 к молекулярной массе карбоната.

Производство фторсодержащих веществ

Данная категория источников выбросов включает выбросы фторсодержащих соединений СНF3(трифторметана, ГФУ-23), образующегося как побочный продукт в процессе производства СНСlF2(хлордифторметана, ГХФУ-22, хладон-22) и выбросы SF6 (гексафторид серы), возникающие в процессе производства элегаза (SF6).

При количественном определении выбросов парниковых газов СНF3 и SF6 необходимо принимать во внимание применяемые технологии разрушения отходящих газов.

Количественное определение выбросов СНF3 и SF6 при производстве фторсодержащих соединений осуществляется одним из следующих методов:

- \bullet расчет выбросов СНF₃ и SF₆ на основе данных измерений их концентраций и расхода отходящих газов от установок химического производства;
- \bullet расчет выбросов CHF₃ и SF₆ на основе данных о производстве химической продукции и коэффициентах выбросов.

Выбор метода количественного определения выбросов осуществляется организациями исходя из доступности исходных данных для выполнения расчетов по формулам и обеспечения наилучшей точности результатов количественного определения.

Расчет выбросов CHF3 и SF6 на основе измерения их концентраций и расхода отходящих газов от установок химического производства:

Расчет выбросов выполняется по формуле:

$$E_{j,i,y} = Q_{i,y} \times C_{j,i,y} \times 10^{-9}$$
,

где

 $E_{j,i,y}$ - выбросы парникового газа от производства химической продукции, т;

 $Q_{i,y}$ - расход отходящих газов от установки производства химической продукции, выбрасываемых в атмосферу, м 3 (кг);

 $C_{j,i,y}$ - средняя концентрация j-парникового газа в отходящих газах, выбрасываемых в атмосферу от установки производства химической продукции, мг/м³ (мг/кг);

j - вид парникового газа (СН F_3 , S F_6).

Расход отходящих газов от установки производства химической продукции і выбрасываемых в атмосферу (Qi,y) определяется путем непрерывных или периодических измерений. Периодические измерения должны проводиться не реже 1 раза в три месяца и использоваться для определения расхода отходящих газов с учетом продолжительности работы установки.

Концентрация парниковых газов (CHF3, SF6) в отходящих газах, выбрасываемых в атмосферу, определяется путем непрерывных или периодических измерений. Измерения концентрации CHF3, SF6 в отходящих газах должны проводиться после всех применяемых систем очистки и разрушения отходящих газов. Периодические измерения должны проводиться не реже 1 раза в три месяца.

Расчет выбросов CHF3 и SF6 на основе данных о производстве химической продукции и коэффициентах выбросов:

Расчет выбросов выполняется по формуле:

$$E_{i,i,y} = P_{i,y} \times EF_{i,i,y} \times 10^{-3}$$

гле

 $E_{\rm j,i,y}$ - выбросы парникового газа от производства химической продукции, т;

 $P_{i,y}$ - производство химической продукции, т;

 $EF_{j,i,y}$ - коэффициент выбросов j-парникового газа от производства химической продукции, кг/т;

ј - вид парникового газа (СНF₃, SF₆).

Производство химической продукции (Pi,y) принимается по фактическим данным организации. Производство химической продукции (ГХФУ-22, SF6) должно включать общее количество производимой продукции данного вида в организации, а не только товарной продукции, отпущенной сторонним потребителям.

Коэффициент выбросов (EFj,i,y) рассчитывается по формуле (13.3), а при отсутствии возможности выполнения необходимых измерений принимается по данным мониторинга выбросов парниковых газов, проведенного в период 2008 - 2012 гг. в рамках проектов совместного осуществления в соответствии со статьей 6 Киотского протокола.

Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, ратифицированный Федеральным законом от 04.11.2004 N 128-ФЗ "О ратификации Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных наций об изменении климата" (Собрание законодательства Российской Федерации, 08.11.2004 N 445, ст. 4378).

$$EF_{\mu,y} = \frac{Q_{i,y} \times C_{ij,y} \times 10^{-6}}{P_{i,y}}$$

где

 $EF_{j,i,y}$ - коэффициент выбросов j-парникового газа от производства химической продукции, кг/т;

 $Q_{i,y}$ - средний расход отходящих газов от установки производства химической продукции выбрасываемых в атмосферу, м³/час (кг/час);

 $C_{j,i,y}$ - средняя концентрация j-парникового газа в отходящих газах, выбрасываемых в атмосферу от установки производства химической продукции, мг/м³ (мг/кг);

 $P_{i,v}$ - среднее производство химической продукции, т/час;

ј - вид парникового газа (СНF₃, SF₆);

Коэффициенты выбросов СНF3 и SF6 от производства химической продукции ГХФУ-22 и SF6соответственно должны определяться на основе измерений расхода отходящих газов, концентрации СНF3 и SF6 в отходящих газах и производства продукции, выполненных при нормальных условиях ведения технологического процесса. Измерения концентрации СНF3 и SF6 в отходящих газах должны проводиться после всех применяемых систем разрушения отходящих газов. Производство химической продукции должно включать общее количество производимой продукции данного вида в организации, а не только товарной продукции, отпущенной сторонним потребителям.

12.6. Печать отчета

Для того чтобы оформить результаты расчета по операции в виде отчета, необходимо в окне «Расчет источника выделений» (см. п. 2.4.2) нажать на кнопку «Отчет» (или вызвать команду «Отчет по источнику выделения» из меню «Источники выделения» в главном окне программы).

Для формирования итогового отчета по источнику выбросов воспользуйтесь командой «Отчет» из меню «Источники выбросов» в главном окне программы.

Отчет, сформированный программой, появляется на экране компьютера в отдельном окне. Отчет состоит из заголовка, исходных данных, использованных в расчете, формул и результатов. Вы можете просмотреть отчет, распечатать его на принтере, сохранить в виде файла на диске иди открыть для редактирования в Microsoft Word (или другой программе, установленной в операционной системе как редактор файлов RTF).

13. Возможные проблемы и пути их решения

Мы постарались сделать все возможное для того, чтобы сделать нашу программу универсальной и избавить Вас от необходимости производить какие-либо настройки компьютера или операционной системы. Однако иногда, когда программа по тем или иным причинам не может выполнить необходимые действия самостоятельно, Вам могут пригодиться приведенные в этом разделе рекомендации. Обратите внимание на то, что все указанные ниже действия следует производить с правами доступа системного администратора.

– При запуске программы выдается сообщение об ошибке вида «Не найден электронный ключ» или «Неверный электронный ключ» ¹.

В этом случае необходимо проделать следующее:

- 1. Убедитесь, что к компьютеру подсоединен электронный ключ, причем именно тот, для которого изготовлена запускаемая Вами программа.
- 2. Убедитесь в надежности контакта ключа с соответствующим (USB- или LPT-) разъемом компьютера.
- 3. Убедитесь, что во время установки ключа Вы следовали приложенной к нему инструкции, в том числе установили драйвер электронного ключа, находящийся в каталоге Drivers на компакт-диске с программами серии «Эколог».
- 4. Выполните процедуру диагностики электронного ключа. Для этого выполните следующие действия:
 - 4.1 Подсоединить к компьютеру электронный ключ;
 - 4.2 Найти на дистрибутивном диске (в папке KeyDiag) файлы тестирования электронного ключа (KEYDIAG.EXE и GRDDIAG.EXE);
 - 4.3 Запустить KEYDIAG.EXE;
 - 4.4 Направить нам по электронной почте файл keys.xml, который будет создан утилитой в корневом каталоге диска С:;
 - 4.5 Запустите GRDDIAG.EXE, затем, в окне программы нажмите:
 - если версия драйвера ключа 5.20 и выше, то необходимо нажать на кнопку «Полный отчёт» в левом нижнем углу. Версии драйвера ниже 5.20 использовать в настоящее время не рекомендуется;
 - если версия драйвера ключа 6.0, и выше то необходимо нажать на кнопку «Полный отчёт» в правом верхнем углу.

После чего в вашем интернет-браузере будет сформирован отчёт утилиты диагностики. Этот отчёт надо сохранить (CTRL+S) в формате html (или лучше *.mht).

Полученные отчёты необходимо прислать нам по электронной почте.

¹ Данное сообщение может также выдаваться при работе в операционных системах Windows-7/8-х64 и при установленном драйвере электронного ключа версии 6.30. В этом случае необходимо обновить драйвер электронного ключа на версию 6.31.

Утилиты тестирования можно также скачать из интернета по адресам:

http://www.integral.ru/download/util/grddiag.zip

http://www.integral.ru/download/util/KEYDIAG.zip

В заключение мы еще раз хотели бы подчеркнуть, что Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку во всех аспектах работы с программой. Если Вы столкнулись с проблемой, не описанной в настоящем Руководстве, просим Вас обратиться к нам по указанным ниже координатам.